M.Abt.215a A1-245 4.Bezirk

Apfelgasse 3

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Beilagen laut angeschlossenem Beilagenverzeichnis. Wohnhaus-Wiederaufbau. Ansuchen W 1
cempelfrei gemäß § 22 des Bundes- gesetzes vom 16. Juni 1948,
B. G. Bl. Nr. 130. Ausfertigung Nr.
4230 Brigge Golghaus Wiedermit hat
An das Eingelangt Dez 1 Zahl F-11/32/57
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)
S. Kee abe über die Huises) des Haupunierainses im Jahre 5470, 25.
Wien, IV., Stalinplatz 8.
Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen*), b)num die Gbernahme einem Bürgschaft*), c)num die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen*)
dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende uvorhaben.
A. Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens:
1. Land: Wien Politischer Bezirk: IV.
Gemeinde: Wien Straße und Haus-Nr.: Apfelgasse 3
Grundstücke: Grundbuchseinlagezahl: 58 Katastralgemeinde: Wieden
Tst an der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? Jar(Einlagezahk) - Nein*).
Besitzverhältnisse:
2. Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zuname: Henriette Wessely
Staatsbürgerschaft: Österr
Wight TV And TV
Burkhalder view
3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zunamer
Staatsbürgerschaft:
Anschrift: Fernruf:
4. Wann wurde die Liegenschaft erworben? siehe Grundbuchsauszug

C. Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):	Angaben über den geplanten Wiederaufbau:
5. Ausmaß des Baugrundes: 306.37 m², hievon verbaut: 262.12 m². Erbauungsjahr: 1873 6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., XV., V. Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betriebszwede	13. Art und Umfang**): Kriegsschadenbehebung, lt. Projekt
7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen: a) gesamte Wohnungsfläche	14. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Angabe der Abweichung:
b) " Betriebsfläche	Angabe der Gründe: 15. Wird die Wiederherstellung auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche durchgeführt? Ja — Nein*). Wenn nein**), Angabe der Gründe: Wenn nein**
8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahre 3470.36 S oder des Bruttomietzinses im Jahre S *) 9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Bl. Nr. 176/1946? ** Nr. 176/1946?	Wenn nein**), Angabe der Gründe: 16. Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen Räume": a) gesamte Wohnungsfläche
Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung: 19 Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: Splitter u.Luftdruck- einwirkung Sept. 44 – Mai 45.	c) "Lagerfläche
11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) " Betriebsfläche c) " Lagerfläche	17. Gegenüberstellung der Anzahl der Anzahl **) Wohnungen Betriebstätten
d) "Verkehrsfläche	18. Die Baubewilligung wurde am 18. Sept. 1957 von Mit Zahl H. 184: 36 - 1/1/Serteilt (Beilage Nr. 7).
12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche	a) die bauwirtschaftliche Genehmigung mit Zahl erteilt (Beilage Nr.
c) "Lagersläche m² d) "Verkehrssläche m² e) "Kellersläche m² f) "Dachbodersläche m² insgesamte "nichtbeschädiere m²	20. Dauer der Durchführung der Bauvorhabens S 21. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 21. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 22. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 23. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 24. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 25. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 26. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 27. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 28. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 29. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 20. Gesamtkosten der
jedoch unbenitzbare Fläche* m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 6 *) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.	22. Für das Bauvorhaben wird hinder Abungschafenhüngs angesprochen*). Appeties Einstellungschafenhüngs der Abungschafenhüngs angesprochen*). Appeties Einstellungschafenhüngschafenhüngs angesprochen*).

* 0

:usd tustoboi W Allgemeine Angaben: dagn A 23. Verfasser der Pläne, der Einreichungs und Abrechnungsunterlagen: Anschrift: 24. Gesamtbauleiter: Vor- und Zuname: Anschrift: 25. Nerantwortlicher Bauführer: Vor- und Zunames A. U. M. E. Saur gewesenen Grundfläche durchgefül HirdanA 26. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer. ** HENBACHS ... Nein*). 27. Die Überprüfung**) der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen erfolgt durch: Vor- und Zuname: Dipl. Ing. Dr.techn. Emil Schneider Anschrift: ien, I., Stubenring 20 **) Siehe Merkblatt Bundesministerium für Handelu Verwaltung des Wohnhaus-Wiederau Laufunds b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird an Liegt dem Bewilligungsbescheid 20. Dauer der Durchführung der Herstellungsarpeiten b 21, Sesamtkosten der Durchführung des Bauverhabens 22. Für das Bauvorhaben wird a) ein Darlehen in der Holie von . Für die Richtigkeit and the comments of the same sales ichoch skusimizuski (o

WIEN, I., ESCHENBACHG. 9
YELEFON B 23 550-53

Frl.

Henriette Wessely

Wien, IV.,
Apfelgasse 3.

15, MRZ 1991

4230

. qZ\.rT legt dem Bewilligung beschol

Wien, IV., Apfelgasse 3. 0 & SA

The Richard of the Control of the Co

Verwaltung, des Wo

Endesgefertigte Firma bestätigt hiemit, daß laut Rücksprache mit der Gemeinde Wien - Städtische Gas- und Wasserwerke, sowie der Elektrizitätswerke die Steig- und Verteilungsleitungen in obgenanntem Hause unvorschriftsmäßig sind und bei irgendwelchen Änderungen an Gas-, Wasser- und Elektroleitungen nach den laut Kostenvoranschlägen über diese Arbeiten vorgeschriebenen Neuanlagen hergestellt werden müssen.

Rücksprache mit den städt. Gaswerken, Oberaufseher Herr Mayer

Rücksprache mit den städt. Wasserwerken, Bezirksoberwerkmeister

Rücksprache mit den städt. E-Werken Ing. Schimanek.

Mit vorzüglicher Hochachtung !






Zu Zahl Nr .:

Beilage Nr.:

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes v.16.6.1948, B.G.Bl.Nr. 130



LAN

über die Wiederinstandsetzung des durch Kriegseinwirkung beschädigten Hauses Wien, IV., Apfelgasse 3.

Keller, Souterrain.

Magistrat der Stadt Wien Stadtbauamt, M Abt. 36


Sau-, Feuer- u Sewerbepolizei

Bezirke 1=9 u 20

Genehmigt gemäß § 30


M. Abt. 36 /4, Olyfolo. Wien, am 18 Sept 1951

Der Abteilungsleiter





Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes v.16.6.1948, B.G.Bl.Nr. 130



Zu Zahl Nr.:

Beilage Nr.:

W 4230

5

PLAN

über die Wiederinstandsetzung des durch Kriegseinwirkung beschädigten Hauses Wien, IV., Apfelgasse Nr. 3.

Parterre, Mezzanin.

Magistrat der Stadt Woon Stadtbauamt, M. Abt. 36 Bau-, Feuer- u. Gewerbepolizei Bracke 1=9 u. 20

M. Abt. 36 / 4., Olysfelg.
Wien, am 18 Sept. 195

Der Abteilungsleiter


- Le

on

PLAN ÜBER DIE WIEDERINSTANDSETZUNG DES DURCH RRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN IV. BEZIRK, APFELGASSE 3 MASSIAB (100

PARTERRE

m E Z Z A N I h



BAUWERBER: - HAUS . U . GRUNDEIGENT . * PLANUNG U . BAUFÜHRUNG .

Heuriette Wesself

ADES


ADES

WIEN, I, ESCHENDACHA

KOPIEN DER ERBROUNGSPLANE WIEN 1. SEPTEMBER 1950




Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes v.16.6.1948, B.G.Bl.Nr. 130



Zu Zahl Nr.:

Beilage Nr.: 5



PLAN

über die Wiederinstandsetzung des durch Kriegseinwirkung beschäligten Hauses Wien, IV., Apfelgasse Nr. 3.

I. Stock, II. Stock.


Magistrat der Stadt Wien Stadtbauemt, M Abt. 36 oau-, Feuer- u Comerbepolizei Bezirke 1 = 9 11 20

Genehmigt gemäß \$ 70 M. Abt. 36 /4., Anfela. 18 Sept 1951

Wien, am

Der Abteilungsleiter

PLAN ÜBER DIE WIEDERINSTANDSETZUNG DES DURCH URIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN IV. BEZIRK, APFELGASSE 3 MASSTAB 4 100



BAUWERBER: - HAUS . U . GRUNDEIGENT . :

PLANUNG U. BAUFÜH R.U.N.G.

FA TAPES

5039

Remette Wessely

ROPIEM DER ERBAUUNGSPLANE
WIEN 4. SEPTEMBER 4950



Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes v.16.6.1948, B.G.Bl.Nr. 130



Beilage Nr.: 5

Zu Zahl Nr .:

B4

PLAN

über die Wiederinstandsetzung des durch Kriegseinwirkung beschädigten Hauses Wien, IV., Apfelgasse Nr. 3.

III. Stock, Dachgeschoss.


Magistrat der Stadt Wien Stadtbauernt, M. Abt. 36

Bau-, Feuer- Cewerbepolizei
Bezake 1-9 1 20


Genehmigt gemäß § 30 M. Abt. 36 / 4, Olyfolg.

Wien, am

Der Abteilungsleiter



Herriette Wessely






Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes v.16.6.1948, B.G.Bl.Nr. 130



Be

Zu Zahl Nr .:

Beilage Nr.: 5



PLAN

über die Wiederinstandsetzung des durch Kriegseinwirkung beschädigten Hauses Wien, IV., Apfelgasse Nr. 3.

Situationsplan.

Magistrat der Stadt Wien Stadtbauamt, M. Abt. 36 Bau-, Feuer- u. Gewerbepolizei

au-, Feuer- u. Gewerbepolizei Bezirke 1 = 9 u. 20

M. Abt. 36 /4, Olysfely.

Wien, am 18

1/17

Der Abteilungsleiter

7-1

day

WIEDERINSTANDSE PFELGASSE

SITUATIONSPLAN

4 S S


4

9

500

4

9



FLACHENBERECHHUNG + 306,37 m2 GRUNDFLACHE = 7,23 + 6,93 = 2,73 = -19,33 ABZ. LICHTHOF M. - 5,25 + 4,95 x 2,30 = 211.73 ABZ. HCHTHOF III. - 44,25 m² VERBAUTE FLACHE + 262,12 m²

ameielle 6,10,57

AUWERBER:

4

9

Q

4

Herriette Wessely

HAUS . U . GRUNDEIGENT. ;

Henriette Wessely




Zu Zahl:

Beilage Nr.: 5

11 U. III

BEILAGE ZUR AUSMASSAUFSTELLUNG

m 1:100



5051

Magistrat der Stadt Wien Stadtbauamt, Magistratsabteilung 36, Bau, -Feuer-und Gewerbepolizei f.d.Bez.1-9 u.20 Im selbständigen Wirkungskreis. Wien.am 18.Sept.1951. M.Abt.36-4., Apfelgasse 3 1/51 E.Z.58 Grdb.Wieden. Baubowilligung. Bescheid. Der Magistrat erteilt der Frau Henriette Tschöp geb. Wessely als Grundeigentümerin gemäss 5 70 der Bauordnung für Wien, Gesetz vom 25. November 1929, LGB1. für Wien Nr.11 aus 1930 die Bewilligung, auf der Liegenschaft Gst. 620/2 Baufl. in F.Z.58 Grdb.Wieden an der Apfelgasse 4 im 4. Bezirk an der bestehenden Baulichkeit nach vorgelegten Planen bauliche Abanderungen vorzunehmen, die darin bestehen, dass zur Wiederinstandsetzung des Gebäudes nach Kriegsschaden die schadhaften Decken über den obersten Stockwerken ausgewechselt werden sollen. Gleichzeitig sollen allfällige Putzschäden und Schäden an den Türen und Fenstern sowie an den Schauseiten behoben werden. Bei dieser Bauführung sind die Bestimmungen der Bauordnung für Wien, die auf Grund der Bauordnung erlassenen Verordnungen and nachfolgende Vorschrift einzuhelten: Der Beginn und die Fertigstellung der Bauarbeiten sind der M. Abt. 36 rechtseitig schriftlich bekanntzugeben. Von der Erteilung einer Benützungsbewilligung wird Abstand genommen. Begründung. Da die Bauführung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und Binwendungen nicht erhoben wurden, konnte die Baubewilligung erteilt werden. Die Erteilung der besonderen Vorschrift erscheint aus öffentl. Rücksichten erforderlich und im Gesetze begründet. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Bescheid steht die binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich oder telegraphisch bei dieser Behörde einzubringende Berufung offen, die einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten hat und mit S 4 .- Bundesstempel zu versehen ist. Die Verwaltungsabgabe om Betrage von S 150 .- wurde am 7. September 1951 bezahlt. Ergeht an: 1.) Frau Henriette Tschöp, IV., Apfelgasse 3 als Bauwerber und Grundeigentümer unter Anschluss der Plane Aj-7,Bj-7 und des Grundbuchsauszuges. In Abschrift an: 2.) Herrn Bmstr.F.L. Tades 1., Aschenbachgasse 9 als Bauführer, 3.) die M.Abt.36 mit Plan C1-7, 4.) die M.Abt.25, 0/0

5.) die M.Abt.4 Grundbesitzabgabe,
6.) die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland - Wirtsch-Informationsdienst, Wien III., Vordere Zollamtsstrasse 7.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung. Der Kanzleileiter i.V



A CONTRACTOR OF CHARLES OF CONTRACTOR OF THE CON

AND LESS CONTROL OF THE STATE O

enaction and the second of the

- The state of the

SECURITION OF THE PROPERTY OF

Der Abtellungsleiter

Dipl.Ing.Brichta

Oberstadt baurat

M. Abt. 25 Eingelangt 28. SEP. 1951

ASSESSED WAS BOND OF THE

Zahl

Beilagen

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Antrag des Landeshauptmannes

von Wien

Zahl: F IV/32/51

Wohnhaus-Wiederaufbau Antrag des Landeshauptmannes

W 10

Grundzahl:

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹)

Henriette Wessely Zu dem beigeschlossenen Ansuchen des (Name des Antragstellers) Wien IV., Apfelgasse 3 um Gewährung einer Fondshilfe zum Wiederaufbau des (Anschrift des Antragstellers)
Wien Iv., Apfelgasse 3 Wohnhauses in, E. Z. Wieden Katastralgemeinde , wurden nachstehende Erhebungen durchgeführt: 1. a) Hat das Haus vor der Kriegseinwirkung ganz oder überwiegend Wohnzwecken gedient? ja - New 2) Zu 100 0/0 Zu wieviel Prozent? b) Diese Eigenschaft ist im gleichen - zeringeranx x 2000 ferenx - Umfange durch den Wiederaufbau gewährleistet 2). 108/0 Prozentverhältnis nach der Wiederherstellung? 2. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des §2 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes? xxx- nein 2) 3. Fällt die Liegenschaft unter den Begriff "Deutsches Eigentum"? xxx- nein 2) 4. Fällt die Liegenschaft unter die Bestimmungen der Rückstellungsgesetze? xxx— nein 2) 5. Wurde mit den Wiederherstellungsarbeiten vor dem 1. Juni 1948 begonnen? XXX- nein 2) (Wenn ja, so ist durch örtliche Überprüfung der Bauzustand vom 1. Juni 1948 eindeutig festzustellen und das Feststellungsprotokoll beizulegen.) 6. Werden für das Bauvorhaben neben Fondsmitteln auch andere Mittel (Eigen- oder Fremdkapital) verwendet? XXX- nein 2) Wenn ja: a) Wird mit dem Eigen- und Fremdkapital ein in sich abgeschlossener Teil des Bauvorhabens ausgeführt und ist aus den Plänen, Massenberechnungen und Kostenvoranschlägen dieser Bauteil genau erkennbar? XXXXXXXXXXX b) Wie sind im Falle a) die Mittel (Eigen- und Fremdkapital) gesichert und wie ist die Gewähr gegeben, daß die Fondsmittel nur für jenen Bauteil Verwendung finden, für den sie angesprochen wurden 3)?

2) Nichtzutreffendes streichen.

¹⁾ Bei der Ausfüllung dieses Antrages sind die Bestimmungen der Richtlinien Nr. 1 und des Merkblattes "W" zu beachten.

³⁾ Reicht der Raum nicht aus, so sind Bemerkungen unter Punkt 12 "Sonstige Bemerkungen" einzutragen.

7. Bestätigung des Kriegsschadens 2): Das auf einer Mittelparzelle im Jahre 1873 errichtete Wohnhaus mit 12 Wohnungen, wurde im Jahre 1944 und Mai 1945 durch Bombennahwirkung beschädigt. Zur Erhaltung des Objektes, wurde eine Ersatzvornahme durchgeführt. Magistratsabteilung 25 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau/ Referat , Mitte" (f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26 Wien V, Rechte Wienzeile 107 8. Überprüfungsvermerke: Überprüft wurden: Die gehörige Instruierung des Ansuchens und dessen juristische Belange, die Altbestands-Derprutt wurden: Die genonge instructung des Anstadiens und dessen Junistische Berange, die Antbestands-pläne und der derzeitige Baubestand, die Bau- und topographischen Beschreibungen, die Massenberechnungen, die Kostenvoranschläge und deren Unterlagen. Die Übereinstimmung der eingereichten Pläne mit den für die Wiederherstellungsarbeiten baupolizeilich genehmigten Plänen wird bescheinigt. a) Die Angaben wurden richtig befunden (- auf Grund der Feststellung des Ziviltechnikers - auf Grund örtlicher Überprüfung) 1) - amtlich - geändert. 1) 2) b) Die Angaben wurden im Einvernehmen mit festgestellt. c) Gesamtkosten mit S (Unterschrift des [der] Überprüfenden) 9. Das Bauvorhaben ist in die Gruppe der Kriegsschäden gemäß Abschnitt C, Punkt 4, der Richtlinien zum Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzureihen. 10. Die geplante Ausstattung des Gebäudes entspricht - entspricht nicht - dem Abschnitt C, Punkt 6, der Richtlinien zum Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz. 11. Die Kosten des Quadratmeters wieder nutzbar gemachter Wohnfläche (eines Kubikmeters umbauten Raumes) betragen S. 12. Sonstige Bemerkungen: Das Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, wurde auf Vollzähligkeit der Beilagen geprüft und unvollständig befunden. Da trotz mehrfacher fernmündlicher und schriftlicher Aufforderungen, die fehlenden Beilagen (Bechnungen über die bereits im Jahre 1951 durchgeführte Ersatzvornahme) nicht erbracht wurden, wird das Ansuchen unüberprüft weitergeleitet. Termin des B.M.f.H.u.W. war der 21.I.1952. Magistratsabteilung 25 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau Referat "Mitte"

1) Nichtzutreffendes streichen.

²) Reicht der Raum nicht aus, so sind Bemerkungen unter Punkt 12 "Sonstige Bemerkungen" einzutragen.
³) Beantwortung entsprechend Abschnitt C, Punkt 7, der Richtlinien zum WWG.

(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26 Wien V, Rechte Wienzeils 107

WIENER MAGISTRAT

nder:

An

Apfelgasse 3

Sie werden ersucht, zu Ihrem Fondsansuchen, zu Ihrem Zahlungsansuchen, folgende Unterlagen nachzubringen da ohne diesen Unterlagen Ihr Ansuchen nicht bearbeitet werden kann.

Rechnungen liber die bereite durche dibatte .

Ersatzvornahns.....

Wien, am 2.1.1952

Magistratsabteilung 25 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau Referat "Mitte"

(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26

Wien V, Rechte Wienzeile 107



Unterschrift

An die M. Abt. 25 z.Hd. Herra Ob. Baurat WALDBRECHT

Das auf einer Mittelparzelle im Jahre 1873 errichtete vierstöckige Wohnhaus mit 12 Wohnungen wurde im Jahre 1944 und Mai 1945 durch Bombennahwirkung beschädigt. Zur Erhaltung des Objektes, wurde im August 1950 von der M. Abt. 25 eine Ersatzvornahme durchgeführt (S 37.955.41 lt. beiliegnden Bechnungen).

Da im Kostenvoranschlag des Fondsansuchens bereits die durch die Ersatzvornahme durchgeführten Arbeiten und Leistungen enthalten waren, wurden dieselben in Höhe von S. 100.083.063 gestrichen.

Die im Kostenvoranschlag enthaltenen und gekennzeichneten Zeitschäden betragen S 163.919.44. Ebenso wurden die Pos. Nr. 32 Abbrucharbeiten, Pos. Nr. 46 Baumeisterarbeiten und Pos. Nr. 1 Zimmermannsarbeiten mit einer Sunme von S 12.042.28 vorbehaltlich belassen. Die vorangeführten Pos. Nr. beinhalten die Instandsetzung des Dachstuhles, Sowie abtragen und vorlegen und neuherstellen der Bodenrinne. Durch die bereits durchgeführte Ersatzvornahme sind die oben angeführten Arbeiten überholt.

Die 8%ige Sicherheitereserve wurde gestrichen.
Terminüberschreitung infolge Formgebrechens. Ø 583.914.35
Mit einer Darlehenssumme von S 555.482.77 werden vier
Wohnungen wieder voll benützbar gemacht und das Objekt Instandgesetzt.

Darlehenswerber: Henriette Wessely

IV., Apfelgasse 3

7 47-6-73

Baumeister:

F.L. Tades I., Eschenbachgasse 9

A 36-0-29

Zivilingenieur:

Dipl. Ing. Dr. Emil Schneider

I., Stubenring 20 R 21-1-95 U

Magistratsabteilung 25 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau Referat "Mitte" (f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26 Wien V, Rechte Wienzeile 107

mustrundin Consponden mila. Min with from Monund mit ummultingtmiligen Mifrasbeit Jin Ruhningen in Emplosity on Our E.A., mousen in him your alluming nom Rompe hard (Ing. Krommer A 36 0 26) simplen Mylingharlett mylingmy vm 20. 10.57 mil I 37. 955 41 mm fr. June. Mylly Magistrat der Stadt Wien Magistrat der Stadt Wien

M. Abt. 25

Gruppe: Weighaus - Wiederschein

Oer Leiter:

Our Leiter: (unhumhuh)

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.	Zu Zl.
" Wormington Worsells	Wohnhaus- Wiederaufbau,
Bewerber.	Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen
Ort des Bauvorhabens: Wien, IV.,	zum Ansuchen
Apfelgasse 3	3 fach beilegen
Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes	M. Abt. 25
vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130.	artigas Wohahana Wisdorsalbau
WIEN, I., ESCHENBACHG. 9	Referat Mitte
TELEFON B 23 5 50-53	Eingelangt
Verzeichnis der Beilag	
zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wol	
Beilage- Nummer:	
Grundbuchauszug	
Auszug über die Baurechtseinlage	
Baurechtsvertrag	
Vollmachten Stück	einfach
2 Dilgungsplan über Darlehen	
Baubeschreibung	-4-7
Baubeschreibung allgemein	zweifach
Pläne (Skizzen) des Altbestandes Stück	
die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden	
Topographische Beschreibung des Altbestandes ü. Neube	estand
7 AXXXXXXXXX ABSCURIET)	einfach
Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung, bzw. Ansuch	
Genehmigung (Formblatt 40)	· · · · · dreifach
Massenberechnung	· · · · · dreifach 3
die Kostenvoranschläge samt Unterlagen . KA – K4	dreifack 3
12 Erklärung über Honorar	dreifach 3
13 Enklarungea	einfach 2
12 Bellagen insgesamt	
13 14 Dechnungend Ersatzogusführung sittselvi	iften. 43
15. MRZ, 1951	57
Wien , am	Via V
The same of the sa	dewriette Wessels
	(Eigenhändige Unterschrift)
*) Erläuterungen siehe Merkblatt. Nichtzutreffendes ist zu streichen,	enter : 8. 16. 9. 57
eventuell weitere Beilagen sind anzuführen.	THE STATE OF THE S
St. Pa London Broad had been been been been been been been bee	
St. Dr. Lager-Nr. 917. — Osterreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6926 48 — P. Z. 110/48/6	All Browner as
	-

Beilage Nr. : 3

Brifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. 4230

15. MRZ. 1951

Wien, &

Bauwerber: Henriette Wessely, Wien IV., Apfelgasse 3
Ort des Bauvorhabens: Wien IV., Apfelgasse 3

Baubeschreibung:

I. Baugrund.

- 1. Lage : Wien IV. Apfelgasse 3
- 2. Ausmaß: 306.37 306.39
- 3. Davon verbaut: 262.48
- 4. Versorgung mit Gas, Wasser und elektr. Strom: ja
- 5. Art der Fäkalien und Abwasserabfuhr: Kanal
- 6. Art der Einfriedung: Im Hofe Trennmauern.
- 7. Art des Gehsteiges: Granitwürfelpflaster.
- 8. Sind bei Bauführungen Änderungen der Liegenschaftsgrenzen erforderlich ? nein.
- 9. Sind Baubeschränkungen nach dem Bebauungs-und Fluchtlinienplan vorgesehen? nein.

II. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden.

- 60. Art der Bebauung in städtebaulicher, verbauungsmässiger und baupolizeilicher Hinsicht insbesondere Bau-und Baufluchtlinie, Gebäudehöhe, Bauweise, Massengliederung und Verbauungsdichte: Das
 Gebäude entspricht dem Flächenwidmungs-u. Bebauungsplänen aus dem
 Erbauungsjahre.
- 1. Baujahr: 1873
 Nutzungszweck: Wohngebäude
 Kriegsschaden des Einzelobjektes: Beschädigung durch Bombensplitter
 und Luftdruck.

III. Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand) für das die Fondshilfe angesprochen wird.

12. Erbauungsjahr: 1873

13. Verbeute Fläche: 306. 赛m2

14. Umbauter Raum : 7784.96 m3

15. Geschoßanzahl: Keller, Souterrain, Parterre, Mezzanin, I. Stock, II. Stock, Dachgeschoß.

16. Geschoßhöhen: 3.50 - 4.35 m.

- 17. Ist das Objekt unbekellert ? In welchem Ausmass ? 100 %
- 18. Ausführungsart des Gebäudes hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe: Gemauertes Wohngebäude.
- 19. Ausstattung des Gebäudes : einfach.
- 20. Wieviel Wohnungen sind im Keller angeordnet ? keine.
- 21. Ist das Dachgeschoß zu Wohn-oder Betriebszwecken ausgebaut ? nein.
- 22. Entspricht das Gebäude hinsichtlich Bau (flucht)linie Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungspländn ? ja.
- 23. Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes : keine.
- 24. Sonstige (wohnungsmässige bzw. betriebstechnische Mängel): keine.

IV. Kriegsschaden.

- 25. Zeitpunkt der Beschädigung bzw. Zerstörung: Sept. 44 Mai 45.
- 26. Unmittelbare Ursache die zur Beschädigung bzw. Zerstörung führte: Beschädigung durch Bombensplitter und Luftdruck.
- 27. Art und Umfang der Beschädigung bzw. Zerstörung : siehe allg. Baubeschreibung.
- 28. Zeitliche Auswirkung der Beschädigung bzw. Zerstörung auf den Baurest siehe allg. Baubeschreibung.
- 29. Wieviele Nutzeinheiten (Wohnungen, Betriebsstätten, Lagerräume usw.) sind ausgefallen ? siehe allg. Baubeschreibung.
- 30. Wieviele Mutzeinheiten sind nur zum Teil benützbar geblieben ? siehe allg. Baubeschreibung.
- 31. Wieviele Nutzeinheiten sind unbeschädigt geblieben, aber derzeit nicht benützbar (Z.B. durch Stiegenhauseinsturz) ? siehe allg. Baubeschreibung.

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäudes.

- 32. Art und Umfang der durchgeführten Sicherungsarbeiten (Pölzung, Notdächer, usw.) siehe allg. Baubeschreibung.
- 33. Durchgeführte Abtragungs-(Spreng) Arbeiten: siehe allg. Baubeschr.
- 34. Umfang der Schuttabfuhr: siehe allg.Baubeschreibung.

Angaben der noch lagernden Schuttmengen: siehe allg.Baubeschrei-1230100 36. Art und Menge der wiedergewonnenen noch verwendbaren Baustoffe: keine. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung. 37. destehende Gefährdung (2.B. durch Absturzgefahr, Deckenüberlastungen, tterungseinflüsse usw.) noch verwendbarer Gebäudeteile: siehe allg. Baubeschreibung. 38. Durchgeführte Vberprüfung des derzeitigen Bauzustandes durch einen Baugewerbetreibenden oder Sachverständigen: siehe allg. Baubeschreibung. 39. entfällt. 40. entfallt. 41. Ist mit)den Wiederaufbauarbeiten schon begonnen worden ? a) Datum: siehe allg.Baubeschreibung. b) Arbeitsumfang: siehe allg. Baubeschreibung. Sundeaministation file it and the 42. entfällt. Verwaltung des Montheug-Kille Liegt dem Bawilliaungsbeschield VII. Geplanter Wiederaufbau. 43. Art und Umfang des Wiederaufbaues, siehe allg Baubeschreibung 44. Werden Abweichungen (An-Zu-Um-oder Aufbauten) gegenüber dem Althestande durchgeführt ? neine 45. Wird die Raumausteilung gegenüber dem Altbestande yerändert ? nein. 46. Wird das Gebäude auf einer anderen Fläche des Grundstückes als auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche aufgeführt ? nein. 47. Muß für die Baudurchführung Nachbargrund erworben werden ? nein. 48. entfällt. 49. Verbaute Fläche des neuaufgebauten Wohnhauses : analog dem Althestand. 50. Umbauter Raum des neu aufgebauten Wohnhauses : analog dem Altbestand. 51. Geschoßanzahl: analog dem Altbestand. 52. Geschoßhöhen: 53. entfällt. 54. Ausstattung der wiederherzustellenden Bauteile : einfach. 55. entfällt. 56. entfällte 57. entfällt. Baustellenorganisation: HEART SCHULLER WIEN, I., ESCHENBACHG. 9

Ta.Tr./Sp.



Zu Zahl: Zd Beilage Nr.: 4

trifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

auwerber: Henriette Wessely, Wien, IV., Apfelgasse 3.

rt des Bauvorhabens: Wien, IV., Apfelgasse 3.

15. MRZ. 1951

Allgemeine Baubeschreibung .

4230

Das Wohnhaus Wien, IV., Apfelgasse 3, Besitzerin: Henriette Wessely Wien, IV., Apfelgasse 3 wohnhaft, wurde im Jahre 1873 erbaut und von September 1944 bis Mai 1945 mehrfach durch Splitter- und Luftdruckeinwirkung beschädigt. Dabei wurde die Dacheindeckung durch Splitter stark beschädigt. Blechabdeckungen, Schornsteinköpfe und Fassadenteile wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die eindringende Nässe ist die Dippelbaumdecke über dem letzten Wohngeschoss häufig der Durchnässung ausgesetzt gewesen und an mehreren Stellen sind bereits die Dippelbäume durchgefault.

Durch die Sofortmaßnahmen der M.A. 25 wurden am 1. August 1950 mit den notdürftigsten Arbeiten zur Instandhaltung des übrigen Bauteiles begonnen. Diese Arbeiten erstreckten sich auf die Abtragung und Neuherstellung der Kaminköpfe der Feuermauern im Dachgeschoss, weiters der Neuherstellung der Dacheindeckung, sowie der gesamten Spenglerarbeiten. Die gesamte Dippelbaumdecke wurde abgetragen und ein Teil der Tramdecke ersetzt. Weiters wurde lagerndes Schuttmaterial beseitigt. Diese Arbeiten sind im beiliegenden Kostenvoranschlag enthalten.

Weiterhin gefährdet sind die Wohnungen 11 und 12.



W 4230

Wohnhaus-Wiederaufbau Ansuchen

W 1

3 fach einzureichen!

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) **

- a) um ein unverzinsliches Darlehen*),
- b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),
- c) um die Übernahme der Bürgschaft*),
- d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung*)

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 26/1951, für das nachstehende Bauvorhaben:

Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens ** Bundesland: Wien	Politischer Bezirk:	IV.
Duridesiand.		
Gemeinde: Wien	Takened and a word of	r.: Apfelgasse 3
Kat. Gem.: Wieden E. Z.:	58 Grundst	ücknummer(n):
Eigentumsverhältnisse **):		
Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zunam	ne: Henriette Wess	ely - vereh. Tschöp
		Staatsbürgerschaft: Österr.
Anschrift: Wien, IV., Apfelgasse	3	Fernruf: U 47673
Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem.	dem Gesetz v. 26. Aj	pril 1912 bestellt: Ja/Nein*)
Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Von	- und Zuname:	
Staatsbürgerschaft:	Anschrift:	Fernruf:
Nummer der Baurechtseinlage:		
Erbauungsjahr: 1873		
Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III.	IV AVVAN C D	about the Company of the Alphaness
Wohnzwecke zu / 0/0, für Betriebszweck		
Angaben über den Mietzins**):		The second second second second
Höhe des Jahreshauptmietzinses im Jahre	S	3.470.36
Höhe des Jahresbruttomietzinses im Jahre	S	<u> </u>
Unmittelbare Ursache**) und Zeitpunk	at der Beschädigung od	der Zerstörung:
	wirkung Sept. 1944	Company of the second second

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen		flächen:	14. Für das Bauvorhaben wird a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 532,147.29
	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes	b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S / in der Form der Vorfinanzierung,
Gesamte Wohnfläche	253.18 m2	1.071.14 m2	c) die Übernahme der Bürgschaft für S / , d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S / zur Verzinsung eines
Gesamte Betriebs- und Lagerfläche .	ou tobacht a limuin	diam about	Darlehens der / von S / angesprochen*).
Gesamte Verkehrsfläche	15.74 m2	157.24 m2	15. Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen **):
Summe .			Vor- und Zuname:
- 2000 garg	2. Nutz	einheiten:	Anschrift: Fernruf: W E N, XX JAGERSTRASSE 108
Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes	16. Gesamtbauleiter ***):
Wohnungen	to refresher shin row or	12	Vor- und Zuname: W E N, XX, Anschrift: Anschrift: W E N, XX, Fernruf:
Betriebsstätten und Lagerräume			17. Verantwortlicher Bauführer **):
	() d. dm	control of the state of the sta	Vor- und Zuname:
8. Art und Umfang des geplanten W Kriegsschaden	behebung laut Projekt		Anschrift: 18. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**): Ja/ 19. Überprüfer**) der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:
9. Weicht die Wiederherstellung vom	Althestand ab **): In Nein*)		Vor- und Zuname: Dipl. Ing. Dr. Emil Schneider
Angabe der Abweichung:			Anschrift: Wien, I., Stubenring 20 Fernruf: R 21-1-95 U
Angabe der Gründe:			
10. a) Die Baubewilligung**) wurde an	n 18.Sept. 1951 von mit Zahl	M.Abt. 36-IV/1/51 erteilt.	Wien, am 15. Juni 1954 Meunette Inclues
b) Eine Baubewilligung ist nicht erfe	orderlich*).		(Eigenhändige Unterschrift)
11. Angaben über allfällige Zwangsma	ßnahmen der Baubehörde **):		in /Ex
		· acom	M. Johnaiders
3		etti taita en eminetti en egun en egun en la terre terre punta principal anciad em esperimente en esperimente e	128.7.37,
12. Fristen für die Baudurchführung**			Prüfvermerk des Erstprüfers: Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:
Baubeginn innerhalb von 3			
Fertigstellung des Rohbaues innerhal Beendigung der Bauarbeiten innerhal			
	221	Moo The Moo	Siegel: Datum:
13. Gesamtkosten der Durchführung de	es Bauvorhabens S	700	
*) Nichtzutressendes ist zu streichen *	*) Siehe Merkblatt		*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkhlatt

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951) Wad January Bewerber: Henriette Wessely - vereh. Tschöp	Wohnhaus- Wiederaufbau, Zusammenstellung der Gesamtkosten
Ort des Bauvorhabens: Wien, IV., Apfelgasse 3	3fach beilegen!
W4230	Beilage Nr11
Zusammenstellung der Gesamt	kosten
1. Reine Baukosten (Summe der Kostenvoranschläge)	. S
2. a) Kosten für Architektenleistungen nach den geltenden	261.688163
Gebührensätzen (siehe Vordruck W 11) (3.66/0 der reinen	- 7.416.26
Baukosten) 7.4	49,363
b) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen 4222	
(1.5% der reinen Baukosten)	15.203.92
rechaumannerdigen	S 24.199.98
3. Gebühren für den Anschluß an die	
a) Kanalisierung	30-977
b) Wasserleitung	The same of the sa
c) Gasleitung	
4. Kommissionsgebühren a) Baubewilligung b) Benützungskonsens c) S	
d) gegen Nachweis S	
b) Benützungskonsens	S
5. Etwaige Aufschließungskosten	c
6. Etwaige Anliegenleistungen	. S
7. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)	
a) Freatzvornahme var linreschy. 6. 45. 4. H.	S
b) S	
c) Siell wit futurbitifute simb the	100.
Gesamtkosten	S 37.955.41 S 325. 414.42 S 532.147.29
The hidsthistation (12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
Angesprochene Fondshilfe	335.400.
Wien, am 15. Juni 1954. Aleu	viete Soliop (Eigenhändige Unterschrift)

M. Abt. 25 Gregge Webshaus-Wederenthou Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Wohnhaus-Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen


W 11

Bewerber: Henriette Wessely, vereh. Tschöp

Ort des Bauvorhabens: Wien, IV.,

Apfelgasse Nr. 3

3fach vorlegen



Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Für das Bauvorhaben	Wien, IV., Apfelgasse Nr. 3 (Ort)
wird von mir (uns) der (o	die) (Name und Anschrift)

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*)B.... Arbeitsgruppe:*) ... I Arbeitsgruppe:

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten (der mit Fondshilfe zu erbringenden Leistungen): % 3.66.

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 468,99 die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für 🗡 Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von . . .

^{*)} Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

	dem Wohnhaus-Wieder	authaufonds.	Wohnhaus-Wiederaufbau, Gebühren für Architekten- leistungen	W 11
Ort des Bauvorhabens:	Wien IV. Apfelgasse 3	MARLSCHULLER OF	Grundzahl:	
	Aprelgasse 3	WIEN, I., ESCHENBACHG. 9		
Stempelfrei gemäß	§ 22 des Bundesgesetze	es vom	3 fach vorlegen	
16. Juni	1948, BGBl. Nr. 130.	W ₄₂ ?	Refera Refera Refera Zahl Bellagen	FA
zum Ansuchen	ebühren für um Gewährung einer	Architektenle Fondshilfe aus dem Wol	eistungen Inhaus-Wiederaufbaufond	ls.
		coorgruptt web o		
		Erklärung SA	N W	
Für das Bauvorhaben	Wien IV.,	Apfelgasse 3	- Daniel Bus	
(vereinbart zwischen der kammern und der Bunde mit der Durchführung na Baugruppe:*). Summe der % der rei Für die veranschlagten re die auf Grund des vom	wien I., Estzen für Architektenle m Bundesministerium für Baugewerb achfolgender Leistungen B Arbeitsgruppe: "I Arbeitsgruppe: "II Arbeitsgruppe: "III Arbeitsgruppe:	(Formblatt W 7, Punkt 1) r Handel und Wiederauf hren können, ergibt sich	in dem Wohnhaus-Wieder Afbau, den österreichische Afbau,	aufbaugesetz n Ingenieur-
* Art und Umfang der Is vereinbarten Bau- und Arbeits leistungen bei Bauten nach dem	sgruppen sind einzusetzen. D Wohnhaus-Wiederaufbaugese	errn und betugtem Planverfasser ie Prozentsiaze sind aus dem Ar tz zu ehttellmen. Liegt die reine rechnerisch durch Interpolation	nhang zu den Gebührensätzen f Gesamtbaukostensumme zwische	ereinbaren. Die ür Architekten-
St. Dr. Lager-Nr. 915 Ostor	reichische Staatsdruckerei, Vogschaft	wiececy.		

Eingangs- und Bearbeitungs-Vermerke:

M. Abt. 25

Rechnungs.Nr. 403/3

Eingel .:

Wiener Magistrat

M.-Abteilung 25

in WienXVI./Parhamerplatz 18

Arbeits } Stelle Wien IV. Apfelgages 3

Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen

Ort Datum Wien, 27.9.50.

317

Ersaizausführung

lhre Bestellungs-Nr. (Tag) 25 28. Juli 1950

Beilagen:

81.685 Postsparkassen-Kto.-Nr. Bank Sparkasse Freditanst.Bankv.Wien I.

Kontobezeichnung: Baum Mörtinger & Todes

	Schubertring 14				
Zeichen und Nummer	Gegenstand	Menge und Einheit	Preis je Einheit	Betrag	
Nummer		Einneit	ins	Sg	
1.	Baumeisterarbeiten. Feuermauer am Dachboden 15 cm stark inkl. Verstärkungspfeiler ab- getragen, brauchbare Ziegel ge- reinigt und zur Wiederverwendung deponiert. Angefallenes Schutt- material auf die Strasse geschaff und auf behördlich genehmigte				
2.	Planie verführt. insg. Schadhafte Karinköpfe abgetragen. Dacheindeckung bei den Kaminen	15.45 m Arb. Sonst.	2 13.50 2.10 15.60	276.28	
	abgehoben, sonst wie Post vor be- schrieben. insg.	6.32 m Arb. Sonst.	56		
3. ~	Schadhaften Deckenverputz abge- schlagen, angefallenes Schutt- material auf die Strasse beför- dert und verführt.		70.=	21868	1

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Wien.

Zeichen und Nummer	Gegenstand	Menge und Einheit	Preis je Einheit in S	Betrag
	- carried and a second	Einheit	in S	7/8.60
	Vebertrag :	The sale		483.48
	insg.	192,33	ne	
	2000	Arb.	200	
		Sonst.	1.10	
4.	Ziegelpflaster samt Beschüttung		3.10	,596.22
	abgehoben, Schuttmaterial ver-	- In	1	T
	führt. Nach erfolgter Herstellung der neuen Decke, eine trockene Beschittung		Section Contracts	
	bodenpilaster hergestellt.	-		
	ineg.	218.18 Arb.	12 -	
		Sonst.	2.10	/
5.	Schadhafte Dippelbaumdecke abge-		16	,3490.88
V	tragen sowie vorhanden gewesene		_	
	Polzung entfernt, Holzmaterial auf die Strasse geschafft.			
	insg.	117.15	22	
	The state of the s	Arb	14.50	-
6.	Manerwerkennsiska sa	Sonst.	1.50	7004
~	Mauerwerksansichtsflächen gerei- nigt, Fugen ausgekratzt und mit	1		1874.40
	einem Impragnierungsmittel ge- strichen.		The same of the	V
	insg.	124.45	18	
		Sonst.	0.86	
7.	Auflager fir die noue men		2.78	67.97
~	ausgestemmt inkl. Herrichten der Auflager sowie Stemmen von Durch-		-	0
	brüchen für die Schliessen.	32.40		
	insg.	34.45 1	em L	
			16.20	0
8.	Schlag und Proplandanta	N VIII	1.86	584.82
	liefert und versetzt. insg.	13.40 86	-	680.88
1000		Arb.	1.80	
9.		onst.	3.40	-
	Feuermauer am Dachboden 15 cm stark aust Verstürkungspfeiler	1	5.20	,589.68
	herroutell vornandenen Ziegel	17.4.		V
	ineg.	15.45 112	NAME OF THE PARTY	
1 9 1		(31)-0:94	33	An 310 1
10.	Rauchfangmauerwerk über Dach her-		51	903.21
//	gestellt inkl. Betonsbeeckplatte sowie die Sichtflachen verrugt.	15		
	inco	6.32 13		
mlt.		Arb. 20	2	- /
0.1		nst. 1	2	
	Noi Noi	bertrag:	The second	161.44
7			1007	987.38

				Betrag	V
		Menge und Einheit	Preis je Einheit in S		1/-
Zeichen und	Gegenstand	Limite		10.987.30	
Nummer	Uebertrag :	7		10872010	9
	Feueraguer am Dachboden ausgekeit	1		1	
11.	Fugen ausgekratzt und mit Zement-		/		
/	mörtel verschlossen. insg.	,12.71	ma		
	mortel versenlossen.	Arb	1000		/
		Sonst.	486	241.49	
			19	1	
	Scheidewände nach Auswechslung		1	0	-
12.		0			
,	Banca 74 acol Wichail	, 18.23	m2 /		/
/	denen aleger insg.	Arb	31.50		
		Sonst	March March		
			50.10	913.33	
	-infector Ver-		1		
13.	Deckenputz mittels einfacher Ver-	/			
	Deckenputz mittels dimensioner tell rohrung und weisskalkgipsmörtel rohrung und weisskalkgipsmörtel	/			
	hergestellt sowie ineg-	192.33	mz an	1	
	HOUTKGUTOW.		6.15		-
	Arbeiten lt. bestätigten Bautage-	sonst.	28.25	5433.32	
	berichten.		1	-	
	DG & COLOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	F. F. F. F. C.		0	
14.	Alte Dippelbaumauflager mit von				
	uns beigestell our azoge inse.	34.49	lim		
	HEUGI't.	ATE	21.50	9	
1	The state of the property of the state of th	Sonst	32.90	1134.78	
		/	02000		
15.	Schadhaften Dippelbaum mittels	Arb	950- X	angemon Ing	Centers
	Risen aufgehängt. Pauschale	Sonst	53.60		
1			146.60	146.60	-
	Schadhafte Dippelbaume aus vor-	1	0		
16.	handenem Holz ausgewechselt.	000	10	3	0,
	nandonom insg.	15.80	35.60	Olegan my	the he
		Sonst	8.96	ot of	/
		Dome	44.50	703.10	
O BOOK	Wondputz bei den Scheidewänden	1553	1		
17.		The said	12000		-
1	Tourston Argunza Lines		0		
	insg.	36.46	15.30		1/
		Sonet	3.80	0	1/4
			19.10	696.39	y On
	Richtigger Elias	-		1872014	1/
	An Schillingen :			1073791A	VIV.
	District and		*******	16 000 -	10
		1-72		2 425	Tile !
	QUC,	Is Tett-, V	lett-, Rest-	C. The South	Ingoni
12 1 100		zahlung a	nweisbar	1- 100	1
	A D. S. S.	2.42	174 00	ces -	不吃了。是
	Inglantos. W	Ien, 30.	Dez: 50	1334	
La Company	M. Abt. 25		/	M/s	
1 1 1 1 1	Senate Webshaus-Wederadibes	1	-	1.121	150
N.	ErlagscheinReferat Mitten!		-	1944	The state of
My	Eingelangt O. Feb. BOZ	-	-	16.2	354
1,1	Zahl W.W. 88/52) ,

Eingangs- und Bearbeitungs-Vermerke der Gemeindeverwaltung Rechnungsleger Zimmorel, Tischlard and Sägewark Genehmigung: Falligkeit: Ersatzausführun Ing. Karl Gindra Die richtige und ordnungsmäßige Leistung - Lieferung sowie Eingangsvermerke der Buchhaltungsabteilung: Strell-Zimmermeiste? der angemessene Preis wird bestätigt.*) 5, Lune 1951 Wien XIX/117, NuBdorfer Lände 21 Der anerkannte Rechnungsbetrag wird zur Zahlung angeordnet. Anordnende Dienststelle M.-Abt. An den Wiener Magistrat *) Damit wird erklärt, daß die Lieferung (Leistung) als solche Im Bestandsverzeichnis eingetragen. und die Art ihrer Ausführung wirtschaftlich geboten war und daß sie M.-Abteilung 28 vereinbarungs-, sachgemäß, vollständig und wirtschaftlich ausgeführt beigeschlossen. Inventarschein der M.-Abt.... in Wien XVII. Vermerke der Buchhaltungsabteilung An die Stadthauptkasse zum Vollzug! Rechnungsjahr: Parhamerplatz 18 Die Mittel stehen zur Verfügung. Arbeits- Stelle 4. Ouglaly 33 Objektsbezeichnung: Barzahlung durch die Stadthauptkasse Ausg. Rubrik Interims-Rubrik: Unsere Auftrags-Nr. durch die Postsparkasse -Überweisung At Rechnung Nr. 174 Post-Nr. Überweisung auf Konto-Nr. Ihre bestellende Dienststelle (Abt.) Z1.E.A. 253/30 V.20.6.5 Ohre Bestellungs-Nr. (Tag) Bank bei der -Sparkasse Haus Wien, IV., Apfelgasse 83 Zahlbar gestellt als Voll-,Teil-, Restzahlung 30.8.31.8., 11.9.12.9.13.9.50 Bundesministerium für Handelung Wie Carautoku Kontobezeichnung: Postsparkassen-Kto.-Nr. für den Rechnungsleger Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaulende 104.195 Creditanstalt-Bankverein, Zweigstelle Döbl.Hauptstr Anschrift Preis je Einhei in S Liegt dem Bewilligungsbescheid Menge u. Finheit Gegenstand in Worten Schilling Tramdecke aus statisch entspre-1 zugrunde. chend starken Trämen, lt.K.V. Haftrücklaß von V.26.6.50 Für die Richtigkeit 12.10 per mª Arbeit der Ausfertigung 46.60 Sonst. Rubrik 4.199.99 58.70 von Konto auf "Kautionen" durchgef. Längsstempel Ausmass: 5.60 x 3.70 m 5.50 x 5.55 m 6.15 x 3.30 m M.-Abt. 6 (Verbote). Verfügung über die Auszahlung: Verbotsvermerk: Summe Schilling Zahlbar gestellter Gesamtbetrag: Hievon sind anzuweisen an: mmarel, ing. Staci Betrag von erhalten. Wien, am zahlung anweisbar Stadthauptkasse Magistrats-Abt. 6 - Referat 3 - Verbote: Greens Webshass-Wedersetten Lauf Nummer | Berufung Referat Mitte Erfüllungsort und Gerichtsstand für Zahlungsbedingungen: beide Telle ist Wien. VD. Nr. 22 - 467 - 100 - VI/43938 - Astoria Bellagen

Preis 2 g

Eingangsvermerke der Buchhaltungsal	tellung: Genehmi	ung:				Elngangs- ur	nd Bearbellungs-Vermerke			,
	wird bestat Der geordnet. Wien, am	chtige und ordnungsmäßige Lieferung — zt.*) nerkannte Rechnungsbetrag wird zur Za Anordnende D MAbt.	Leistung	Dachdeckeiel	Schreth Basspanderel Anhumnerstäde 93 A 93-0-18	Rooknungs Eingel.:		W ₄	230	
Im Bestandsverzeichnis eingetragen. Inventarschein beigeschlossen. der MAbt übermittelt	und daß sie	nit wird erklärt, daß die Lieterung (Leis ie Art ihrer Ausführung wirtschaftlich geb vereinbarungs-, sachgemäß, vollständig u geführt worden ist.	ooten war		Viener Magistrat 35 Abteilung Parhamerplat	Roc	nung	s-Al	schr	net
	dthountlease		F	in Wien XVII	. Parhamerpla.		Meigan	y mich	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	2000
0111	adthauptkasse zum Vollzu ahlung durch die Stadthauptkass			1 4000) The same of the	and the second	Hosere Anfirags-Nr.	Ort		
ii durch die	Postsparkasse Überweisung	Die Mittel stehen zur Verfügung. Vorgemerkt: Ausg. Rubrik Interims Konto:			ung Nr. 1	735/50 D	r. B/J/13763	Wien,	am 4. Dez.]	1950
Konto-Nı Überweis	ung auf Konto-Nr.	Post-Nr.		lhre bestellende Dienss	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		lhre Bestellungs-Nr. (T	'ag)		
bei der	Bank Sparkasse					1950		B	eilagens	
	Zahlbar gestellt als Voll-,	Teil-, Restzahlung		Zeit der Leistung, Lede	gust, September	A NIT	XIII XIII XIII X B	arzal	nlung	-
für Rechnung	Sundaminis			Postsarkassen-KtoNr. Bank Sparkasse		Kto		Preis je Finheit	Betrag	-
Anschrift	Verwaltung des Wohnha	is-vviederaufbaufonds			Gegen	stand .	Menge und Einheit	in S	S 8	1
	mit dem Betrage Von Bewill	Jungsbescheid ====	- 27	TE. KVA	trifft: Dachdec	271,36	m3 374.13	1.90	520.04	7712.5
in Worten So		0		1.) Ab	odecken mlatten eudeckung mit Wi	277.366 r. Berger 271,36	274.18 274.18	23.7	6.308.14	6.245-2
Haftrücklaß von für	2ugrunde.			6.) Fi	irste	83.80	ml 14.72	2	126.80	162.6
von Rubrik Konto	Für die Richtigkeit der Ausfertigung	Buchhaltungs-Abt		8. 1 Ft	ussaum aminleisten		ml 40.00	18.2	118 54. 345.	1
auf "Kautionen" durchgef	sstempel			2000	lastafeln chutt uf-u.zudecken f		m3 5 5 1	3	8.738.38	2,695
MAbt. 6 (Verbote). Verfügung über die	Auszahlung: Schilling g	Verbotsvermerk:		-	bereits erhalt	en f.I. Teilred wom 16.8.50	h-	4	2.693 34	7
Zahlbar gestellter Gesamtbetrag: Hievon sind anzuweisen an:	MALE AND BUILDING						Rest: S	chilling	=======================================	
1.		Betrag von S			i.W. Schilling	amer fan send sie	pentunderto	reissigs	eens 32/10	00-
2.		erhalten. Wien, am	9	1.7:	i.W. Sentiling	Aug vaus	RICHARD	SCHRO	THE ZIVILING	Ser P
- 3.		Kassenrufnummer	M	unigger	delena	Als Ten, Voll-, Res	11/10/	100	3 3	EIDER IN BO
Wien, am		dthauptkasse				zahlungyanweisba	ga	0	1	**
Acierai 3 - Verbote	Tag Lauf, Nummer Ber	fung Art Betrag			M. ADT. 20	Wion, 8, JAN. 1951	1 10	unas	veer	75
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				Referat Mitte			Pb 2 300	Williams tare	d für
	The same of the sa	Lag		Zah ungsbedingt	Lingelangt 100 Zahb39 WY WY V. 80	62				

(14)

3d Schroth weckerel u. Bauspenglerel Schönbrunnerstraße 93 Tel. A 33-0-18

Abt.

Wien, am 4. Dezember 1950 Dr. B/J/1361

Aufmassaufstellung

über geleistete Dachdeckerarbeiten am Hause Wien, IV., Apfelgasse 3 zur Schlussrechnung Nr. 1735/50 vom 4. Dezember 1950.

Pos. lt. XVA 1.) Abdecken, 2.) Umlatten 3.) Neudecken: 120.75 m2 16.10 x 7.50 (3.05 + 3/30 5.20 x 3,50) x 2 = 28.88 6 64.40 16.10 x 4,00. x 4.60 ab: 1,85 x 1,5 30,08 7.80 + 5.90

ab: 1,90× 1,50 6.) Firste

7.) Andeckung an Blechichsen

x 4.60

8.) Fussaum

Kaminleisten:

11.) Glastafeln

12.) Schutt verführen

Aus- und zudecken für den Spengler

Ausmasse:

ml 11.10 ml 14,00 40,00 5 25

RICHARD SCHROTH



Johann-Vsetecka Spenglerei 9. Wilh. Exnerg. 15

Anschrift:

Ersatzausführeng

An den

Wiener Magistrat

M.-Ableilung ... 25

in Wien 17. Parhane platz

Arbeils- Bedarfs- Stelle 4. Apfelgasse N. . . 3.

Unsere Auftrags-Nr.

Wien, am 30.4.51.

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) Ihre bestellende Dienststelle (Abt.) 25 Z1.E.A. 253/50 Zeit der Leistung, Lieferung Okt .- Dez. 1950. Beilagen:

Kontobezeichnung Johann - Vsetscka-wisn Postsparkassen-Kto.-Nr. Bank 1

arkasse }		194183			
Zeichen und	Gegenstand	Menge und Einheit	Preis je Einheit in S	Betrag	
Nummer	1	Einneit	in 5	- S g	
	Name Chald		3.		
	Neuarbeit.				
1.	Saumrinne 65 on i. H. fertig mont.	16.30 ml	-49.10	4 800.33	
2.	Saumeindeckung aus Velz. Eisenbl.	1.41 m2	-64.60	- 737.09	
3.	Kamin und Feuermauereinfassung.	6.45 m2	-68.10	2.382.25 2.4	82.2
4.	Dacheindeckung aus Yerz. Eisenbl.	10.90 m2	63.60	- 693.24_	-
5.	Boden invenkessel aus Zinkblech.	3.20 M2	71.90	c 230.08-	
7.				- 365.20 -	
8.			43.70	∠128.10 − ∠90. −	
9.		The second secon	182	-546	
lo.	Dunstrohre 120 nm Ø aus Zinkbl.	3.35 BI	35.40	∠118 . 59	
	Reparaturen.				
11.	Saumrinne gereinigt und repariert	5 00 -1	0 100	300.00.	
2.		and the same of th		L127.98	
13.		5.90 m2		50.88	
4.	Add to the second secon	0.5- B2	20000	90.==	
15.	0-11-11-11-1	6 ml	4.40	70.40	
16.	Eindeckung gestsichen.	16 == m2	4.60	-73.60	-
	Als Teil-, Voll-, Rest-		8.	5.534.53	-
	zahlung anweisbar				/
	5 6.634,94	* "	2	6.634.942	
	Wien, 28. V. 57	ROMAI	UN VS	ETECKA)
	18 IGN, 40. V. 57	Willia	EN DITTE	E-SPENGLER	7
	Erleys Alett Bellegen!	BANK	La	EXNERG 15	1
	Eriagschein beliegen!	A STATE	E DOLL DURING	/ /	/

Zahlungsbedingungen:

V. D. 22 - 5010 - 100 - 47549 - Hollinek

füllungsort und Ger ide Teile ist Wien

Beilagen

Baubeginnsanzeige:	
1.) Bauführende Firma und Anschrift: (Stampiglie)	•
2.) Ort der Baustelle: W d. e.n ., IV., Apfelgasse 3	•
3.) Art der Bauarbeit : Wiederherstellung nach Kriegaschaden. Wiederaufbaufo	nds
Baubeginn:	
4.) Voraussichtliche Anzahl der Beschäftigten a)männlich:	•
b) weiblich c) jugendliche:	
5.) Obsorge für die Unterbringung der Beschäftigten in den Arbeits-	
An die Mag. Abteilung 25 An die Mag. Abteilung 25 An die Mag. Abteilung 25 Mag. Apfelg. 3 -1/51 Mag. Abteilung 25 Mag. Apfelg. 3 -1/51	•
5. Schönbrunnerstrasse 54	
Fris.Zl	

BAUMEISTER

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Wohnhaus-Viederaufbaufonds

5/21

Z1.: W 4230/3-11/14-1955.

522

Bescheid

In Erledigung des Ansuchens vom 26.7.1954 bzw. 15.3.1951 wird der Frau Henriette Tschöp -----

für die Wiederherstellung des Wohnhauses Wien, IV., Apfelgasse 3,

Grundstück 21. 62/2 - inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde unter EZ. 58

aus den Mitteln des Wohnhaus-wiederaufbaufonds gemäß § 15, Abs. (2), des Wohnhaus-wiederaufbaugesetzes (BGBL.Nr. 130/1948), in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches Darlehen im Betrage von S 312.500.

(in Worten: Dreihundertawolft usendfunfhundert - - -

Schilling)

bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar. Die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages) erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Punkt 11) festgesetzt.

Dieser Bewilligung sind die im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz enthaltenen einschlägigen Bestimmungen zugrunde gelegt. Die Zuzählung erfolgt nur unter den im folgenden einzeln angeführten Bedingungen und Auflagen:

1) Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft EZ. 58 - der Kat. Gem. in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrechte für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bücherlichen Range voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Die Löschungsverpflichtung ist im Grundbuch anzumerken.

Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Darlehensnehmer zu veranlassen. 2)Der Darlehensbewilligung liegt der letzte dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntgegebene Lastenstand der im Pkt.1 genannten Liegenschaft vom 30.7.1954 -- zugrunde.Demzufolge darf (dürfen) dem
Pfandrecht des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nur das sub Post 19 zugunsten der Ersten Österr.Spar-Casse einverleibten Pfandrecht für
eine Forderung von RM 15.000 -- samt Anhang und das sub Post 21
zugunsten der Stadt Wien einverleibten Pfandrecht für eine Forderung von S 38.714.40 samt Anhang als Lasten

im Range vorangehen.

- 3)Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes unter folgenden Bedingungen flüssiggemacht:
 - a) Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldscheinvordrucke (1 Original und Fabschriften) sind bei der Österreichischen Staatsdruckerei, dien III., Rennweg 12a, erhältlich. Das Original (färbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
- b) Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Löschungsverpflichtung (Pkt.1) durch Vorlage eines Grundbuchsauszuges und des Schuldscheines.
- c) Bekanntgabe eines auf den Namen des Darlehenswerbers lautendes Konto, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
- d) Bekanntgabe, welcher der Miteigentümer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmachten).
- e) Vorlage von höchstens 6 Zahlungsansuchen, die nach Maßgabe des Baufortschrittes zu erstellen sind.
- f) Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrscheines (siehe Punkt 13).

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zählt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens bis zu dem in diesem Bescheid bewilligten Darlehensbetrag, zu. Die dem Darlehenswerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 2 Wochen an die bauausführende Unternehmung zu überweisen. Eine längere Zurückbehaltung ist nur mit Zustimmung des Fonds zulässig.

4) Mit dem bewilligten Betrag sind die Wiederherstellungsarbeiten entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen,
u.zw.Bau-und topographische Beschreibungen, Baupläne, Massenberechnungen,
Kostenvoranschläge samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen.

- Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist zu beheben. Die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen. Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds (siehe Punkt 10).
- 5) Die Wiederherstellungsarbeiten sind-soferne nicht schon erfolgt innerhalb von 3 Wochen zu beginnen, gehörig fortzusetzen und innerhalb von 4 Monaten durch schlüsselfertige und vollbeziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.
- 6) Beginn und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, sowie Name und Anschrift des Bauführers sind dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.
- 7) Der Beginn der Wiederherstellungsarbeiten ist dem das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Organ des Landeshauptmannes, Ziviltechniker, Prüfingenieur) mitzuteilen; diesem ist jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren, soweit dies für die Überprüfung der Abrechnungsunterlagen erforderlich ist.
- 8) Dem Darlehensnehmer wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.
- 5) Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiß-rotes Schild von 1,5 m x 2m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus (rot)

Fondsmitteln des
Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (weiß)

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) (rot)

Soll vorBeginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der bekanntgegebene, verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender oder der das Ansuchen überprüfende Ziviltechniker gewechselt werden, so ist hiezu vor Auftragserteilung
unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen. Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung
des Fonds vor Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige
Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den

das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Landeshauptmann oder Ziviltechniker) überprüfen zu lassen.

- 11) Spätestens 8(4) Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus- iederaufbaufonds eine Schlußabrechnung
 (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein
 muß. In den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift)
 der Schlußabrechnung anzuschließen.
- 12) Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten, jedoch noch vor Einreichung der Schlusebrechnung, ist straßenseitig an gut sichtbarer Stelle über dem Tor des Hauses eine Tafel mit folgendem Text anzubringen:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939/1945 zerstert (beschädigt) und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau im den Jahren 1955 unter Bundeskanzler Dipl. Ing. Julius R a a b wiederhergestellt."

Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet wer-

den. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ausgewählte Muster halten muß.

- 13) Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbuchseinlage befindliche Gebäude sind für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt a u s r e i c h e n d (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung vor Einreichung der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
- 14)Die Verpflichtung des Bewerbers, das Darlehen zurückzuzahlen, beginnt mit dem Monatsersten, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung folgt; wird jedoch diese Bewilligung dem Fonds nicht binnen 3 Monaten, gerechnet von dem von der Fondsverwaltung festgelegten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten an, vorgelegt oder ist die Erteilung einer baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung nicht vorgesehen, beginnt die Verpflichtung des Bewerbes, das Darlehen zurückzuzahlen mit dem Monatsersten, der dem von der Fondsverwaltung festgestellten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch

jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1 1/3 % (in Worten; ein und ein Drittel Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen (Tilgungsquoten) am l. I. und am l. VII. eines jeden Jahres fällig, erstmalig an dem der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung oder-in Ermangelung einer solchen-der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten zweitfolgenden Halbjahrstermin, Mit dem ersten Teilbetrag ist auch der Tilgungsbetrag für die zwischen dem Tage des Beginnes der Rückzahlungspflicht und dem diesem Tage zunächstliegenden Halbjahrestermin gelegenen Monat zu entrichten. Für den Fall, daß die Rückzahlung der Tilgungsquoten nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden. Dem Darlehensnehmer steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsquoten (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu, Diese Kundigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.

- 15) Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu, Auf-Oder Umbauten des Gebäudes Oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen
 ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederauf baufonds unzulässig.
- 16)Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.
- 17) Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.
- 19) Gemäß Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 9. Mai 1953, lo2.517-lo/53, ist die offene Überwälzung der Umsatzsteuer in Kostennoten der Architekten nicht statthaft. Demgemäß können Fondsmittel hiefür nicht zuerkannt werden.
- 18) Für. den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschn. I genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Eigentumsübertragung eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter

gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung eintreten, die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.

19) Der Wohnhaus-Wiederaufbauf onds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:

a) das Darlehen erschlichen wurde;

b) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht hat:

c) Der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zweckes vereitelt oder

gefährdet;

d) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der 7iederherstellungsarbeiten nicht einhält;

e) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine

solche Abweichung gutheißt;

f) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in die sem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Punkt 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht;

Wurde der Widerruf der Darlehensbewilligung ausgesprochen, so werden bereits zugezählte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

- 20) Zum Prüfingenieur für die Überprüfung der Teil-u. Schlußzahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Darlehensnehmer auferlegten Verpflichtungen wird
 Herr Dr. techn. Emil SCHNEIDER, Wien, I., Stubenring 20, bestellt.
 Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von 1 %
 der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid zugesicherten
 Darlehenssumme bereits enthalten.
- 21) Die in den Kostenvoranschlagen unter Beifügung des Buchstabens "Z" gestrichenen Positionen wurden als Zeitschäden festgestellt. Für deren Behebung kann ein Darlehen aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nicht zuerkannt werden.

Fortsetzung S.8 +)

11.

Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vorgenommenen Überprüfungen wird die "Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

III.

Der Darlehenswerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft etwa erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbauf onds überhaupt alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

. IV.

Der Wohnhaus-Wiederauf baufonds nimmt die Erklärung vom 24.3.1955 und die Auswechslungskostenvoranschläge vom 15.6.1954 zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn-und Preisbasis, Stichtag 1.3.1955.

V

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art.II, Abschn. A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S lo. zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer 1230 an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

Begründung:

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet.
Ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein)

Frau Henriette T s c h ö p z.H. von Herrn Dr. Paul Sztankovanszky Wien, VII., Kirchengasse 26,

2. den Herrn Landeshauptmann von Wien - MA.25 sur do.Zl. MA.25 - F 4066/52 Wien, XVII., Parhamerplatz 18,

zur gef.Kenntnisnahme.

18. Juni 1955. Für den Bundesminister: I.A. Dr. Putz.

/,

+)

22) Der Darlehenswerber hat die Baukosten der im Wege der Ersatzvornahme durch die Gemeinde Wien durchgeführten Arbeiten, soweit diese Gegenstand dieser Darlehensbewilligung sind, und zwar in der Höhe von S 37.955'41, im 1.Zahlungsansuchen anzusprechen. Er ist verpflichtet, diese Kosten aus der ersten Zahlung des WWF zu bezahlen und dies dem WWF nachzuweisen. Für den Fall, daß die Ersatzvornahmekosten durch ein Pfandrecht der Gemeinde Wien gesichert wurden, ist dieses Pfandrecht bis zur Vorlage des Schlußzahlungsansuchens bedingungslos zu löschen. Diese Verpflichtung ist im Grundbuch anzumerken.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: M. Abt. 25
Eingelangt 2 Juli 1955
Zahl
Beilagen

M. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
Eingelangt: 5 Juli 1935
Zahl: W.W. 434/75

eilagen: ____

Juni 1955.

2 % - 20 + A.

H230/3-11-14/55.

Rechtsanwalt
Dr. Paul Sztankovanszky,
Wien, VII.

Wien, 16.September 1955

Kirchengasse 26.

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Wien, I.,

Betrifft: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Bauvorhaben: Wien, IV., Apfelgasse 3. Fondswerber: Frau Henriette T s c h ö p Genehmigung von Positionswechsel und teil-weiser Ausmaßerhöhung.

Ansuchen um Positionswechsel .

Das gegenständliche Ansuchen um Positionswechsel und teilweiser Ausmaßerhöhung wurde vom Darlehensnehmer nach Überprüfung durch Ziv. Ing. Dr. techn. Emil Schneider anher vorgelegt.

Dem Ansuchen liegt ein Voranschlag der Firma Baumeister F.L. Tades, vorm. Karl Schuller & Co., Wien, XX., Jägerstraße 105 zugrunde.

A) Neue Positionen:

- 1. Teilweise Tischlerarbeiten für hofseitige Fenster.
- 2. Schlosserarbeiten zu Post vor.
- 3. Glaserarbeiten zu Post vor.
- 4. Anstreicherarbeiten zu Post vor,
- 5. Teilweise Erhöhung der Stiegenhausmalerei,
- 6. Teilweise Erhöhung der Fassadenherstellungl

B) Wegfallende Positionen:

1. ca. 80% der bewilligten Zimmermannsarbeiten

2. ca. 80% der bewilligten Fußbodentischlerarbeiten.

Durch den unmittelbar am Nebenhause Wien, IV., Karlsgasse 15 vorhandenen bedeutenten Bombenschaden wurde am vorliegenden Hause Wien, IV., Apfelgasse 3 ein großer Teil der hofseitigen Fenster stark zerrüttelt und beschädigt, wodurch die Schadensentwicklung erst in den letzten Jahren nach Einreichung in progressiver, unvorhergesehener Weise eintrat. Die kriegsbedingte Fortentwicklung wäre daher im Sinne der Bestimmungen des W.W.A. Gesetzes einer Behebung zuzuführen.

Ebenso haben sich die kriegsbedingten Schäden der Hof- und Straßenfassaden infolge der zeitlichen, zwangsbedingten Verlagerung der Instandsetzungsarbeiten weitgehendst verschlechtert, so wurden die Putzteile, die zum Zeitpunkt der baulichen Feststellung noch als angängig bezeichnet wurden, durch Einsickern der Niederschlagswässer und folgender Frostlossprengung zum größten Teile aufgelockert, sodaß sich die Notwendigkeit ergibt, dieser kriegsbedingten Schadensfortentwicklung dahingehend Rechnung zu tragen, daß dieser unbedingt notwendige Mehraufwand der Fassadierung in das Vorhaben pagatorisch eingebaut und wird in einem darauf hingewiesen, daß eine Erhöhung der reinen Gesamtbaukosten, wie diese vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau zugewiesen genehmist wurden, nicht erfolgt und wahrscheinlich noch eine kleine Ersparnis sich in Ansehung der vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Finanzierungsmittel ergibt.

Es wird daher die ergebene Bitte gestellt, dieser Umlegung der Mittel die Genehmigung zu erteilen.

Die Einsparung der dazu benötigten Beträge erfolgt im Bereiche der bereits genehmigten Zimmermanns- und Fußbodentischlerarbeiten.

Mit vorsüglicher Hochachtung.

I.V. Henriette Tschöp

RECHTSANWALT

WIEN VII., KIRCHENGASSE 2

Beilage:

1 Auswechslungs-Kostenvoranschlag

3 fach.



4230/3

Frau

0

BAUMBISTER

W | E N, XX, JXGERSTRASSE 105 TELEPHON A 46 4 94

tal & Stack

Tschöp Henriette

IVon

inheretime was a state beginning

Apfelgasse 3.

20. September 1955

Go/Sp.

Haus Wien, IV., Apfelgasse 3.

AUSWECHSLUNGS - KOSTENVORANSCHLAG

zu unserem Kostenvoranschlag Nr. 72, vom 15.6.1954 betreffend den Wiederaufbau des durch Kriegseinwirkung beschädigten Hauses, Wien, IV., Apfelgasse 3. 145 Bill

The Lambalous II

5 4 2 8 4

III. Baumeisterarbeiten:

Rehlenden Verputz an der Straßenfassade herwater was yes stellen. 40.50 per m2 ca. 290.00 m2

8. Aufzahlung auf Post vor, für Neuherstellungsarbeiten an dem Hauptgesimse. per ml ca. 13.00 ml

973.70 74.90

Aufzahlung auf Post 7 für die Zugarbeiten an dem Hauptgesimse ca. 13.00 ml

per ml

70.10

911.30

2.340 ---

who Klosett Censtu Ubrige Zugarbeiten an dan Kordongesimsen 10. ca. 38.00 ml

29.10

1.105.80

Zugarbeiten bei den Fensterumrahmungen 11. per ml ca. 45.00 ml

16.50

742.50

Herstellen des Außenputzes in den Lichthöfen 12.

I und III ca. 110.00 m2

per m2

41.80

4.598 .--

foneter non basentance Aufzahlung auf die Zugarbeiten am Hauptgesimse. 1.3. per ml ca. 14.00 ml

46.60

652.40

14. Aufzahlung für die Zugarbeiten an den Kordonge-

simsen. ca. 40.00 ml per ml

27.90

1.116.--

Stiegenhousfereter des Übertrag:

12. i figh. cinfects Klosettfoning boundages.

6:85 0 4

ca. 10 Stuck

the 6 death

3 2 5 5 4

Übertrag:

15.	Wiederherstellen des Außenputzes	im Lichthof	11 43	3.010
1.	ca. 70.00 m2	THE WOLLD		24.854.70
	ogs and son	S U III III	*********	04 406.
2.	Think and the supplies of the supplies			
	V. Tischlerarbeiten:	gur siè	39	20200
		stern.	415	1.660
9.	ca. 4 Stück	Dan aw		Graden
10.	Komplett herstellen von 4 flgl. D	oppelfen-	water in	1 280 ==
70.	stern.	per Stk.	633	1.200.
	The second secon			* 200
11.	4 flgl. Doppelfenster reparieren.	ner Stk.	325	11950:
Zir Jia	ca. 6 Stück			
10	A figl. Doppelfenster wie vor rep	arieren.	335	1.340
12.	ca. 4 Stück	per Stk.	-	0.000
		arieren	TABLE	
13.	4 flgl. Doppelfenster wie vor	per Stk.	151	101.
		demon		
14.	4 flgl. Doppelfenster wie vor rep	per Stk.	156	312
	ca. 2 Stück	Land B	-	
15.	4 figl. Doppelfenster wie vor rep		173	346
10.	ca. 2 Stück	per Str.	C	
10,	delal einfache Stiegenhausfenst	er repa-	20.57	NAME OF THE PARTY
16.	mi care			
111	ca. 6 Stück	per Stk.	700.	
			908	1,215,000
17.	reparieren.			
12.	30 CAROLE	per Stk.	80.	
	ca. 4 Stück Komplett herstellen von 4 flgl. stern. ca. 2 Stück 4 flgl. Doppelfenster reparierer ca. 6 Stück 4 flgl. Doppelfenster wie vor r ca. 4 Stück 4 flgl. Doppelfenster wie vor r ca. 1 Stück 4 flgl. Doppelfenster wie vor r ca. 2 Stück 4 flgl. Doppelfenster wie vor r ca. 2 Stück 4 flgl. einfache Stiegenhausfen rieren. ca. 6 Stück 1 flgl. einfache Klosettfenster reparieren. ca. 10 Stück VI. Schlosserarbeiten: 8 CIX flgl. Hoffenster neu besch ca. 2 Stück 8 flgl. Hoffenster reparieren, neu beschlagen. ca. 17 Stück	Summe	: V.	10.045
	ou. 4 steek	COMPANS OF STREET STREET		
13.	4 figt Coupelfunctor last TV 13			
	on 1 Althor	Summe III: 24.854.70 24, 796 24, 796 arbeiten: 1 6 flügel. Doppelfenstern. per Stk. 255 21950:- 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2160.		
8.	IZ figl. Hoffenster neu beschia	gen.	405	24, 796 1.660 1.266 1.340 1.340 2.160 2.160 4.318 4.318
		per Stk.	400.	C
9.	8 flgl. Hoffenster reparieren, ä	ußere Flügel	202	400 4
7.	neu beschlagen.			4 310
16.	ca. 17 Stuck he Stiegenhausfenst	per Stk.	C254	4.018.
11	ND 16		-	2 200
11.	The state of the s		The second secon	And the second s
		per Stk.	220	1.520
12.	1 flgl. einfache Klosettfenster	beschlagen.		Later
750	ca. 10 Stück		39	390
	0		W	6 03 0
		Summe	AT .	0.0) 0.00

1.	VIII. Glaserarbeiten:			
1.	Ausglasen des vorhandenen Fenste	rglases		€ 8,577.
2.	Verglaser do-	per m2	11,	460
	Verglasen der reparierten Fenste denem Glas. cs. 50.00 m2	r mit vorhan	Contract of the same	1.100
- 85				THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
3.	Reparaturverglasung mit neuem Gl	per m2	39	1.950
4.	Neuverglasung mit 4/4 Bauglas.	per m2	49	1.960
6.		per m2	6 XI743	
	Verglasung mittels Kathedralglas ca. 16.00 m2		The state of the s	1.290
7:	Verglasung mittels Kathedralglas ca. 14.00 m2	per m2	87	1.392
	The state of the s	per m2	91.5-	
3.	Periodes about names through the		80,00	1.274
	see 220 or all matter anatomics.	Summe	VIII:	8.966
	IX. Anstreicherarbeiten:	S & 2.0. c		工厂
9.	6 figl. Doppelfenster laut Tischl	erpost 9	And in the state of the same	45 -280 and
		per Stk.	476	
10.	4 flgl. Doppelfenster laut TP 10 ca. 2 Stück		10.	1.904
11.	Reparaturanstrich von 4 flgl. Dop laut TP 11	per Stk.	203	406
	laut TP 11	pelfenstern		-
	ca. 6 Stück	per Stk.	A STATE OF THE STA	
12.	Reparaturanet	PUL SUK.	203	1.218
	Reparaturanstrich von 4 flgl. Dop laut TP 12 ca. 4 Stück		11 20 100 100 100	
3033		per Stk.	495	1 000
13.	4 figl. Doppelfenster laut TP 13		-	1.980
	ca. 1 Stück	per Stk.	ASC	
14.	4 flgl. Doppelfenster laut TP 14	POT OUK.	455	455.—
	ca. 2 Stück	per Stk.	405	
15.	4 figl. Doppelfenster laut TP 15		495	990
16.	va. z stuck	per Stk.	203	406
	4 figl. einfache Stiegenhausfenst TP 16 ca. 6 Stück	er laut		
	out o druck	per Stk.	203	1.218
		Übertrag:		8.577

17. 1 flgl. einfache Klosettfenster lt. TP 17 ca. 10 Stück per Stk. 46.— 460.— Summe IR 9.037.— XII. Malerarbeiten: 2. Stiegenhausmalerei. ca. 250.00 m2 per m2 4.— 1.000.— Summe XII: 1.000.— Summe XII: 1.000.— 1V. Zimmermannsarbeiten: 1. Bestehenden schidhaften Dachstuhl instandsetzen ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100.— 2. Verlegen einer neuen Tramdecke. ca. 220.00 m2 per m2 146.— 32.120.— Summe TV 41.220.— VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettalbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134.— 14.740.— 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46.— 5.060.— 3. Abafehen des neuen Fußbodens. ca. 25.00 m2 per m2 24.50 2.695.— 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50			Übertraga:	8.577
XII. Malerarbeiten: 2. Stiegenhausmalerei. ca. 250.00 m2 per m2 4.— 1.000.— Su m m e XII: 1.000.— IV. Ziumermannsarbeiten: 1. Bostehenden schrädhaften Dachstuhl instandsetzen ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100.— 2. Verlegen einer neuen Tramdecke. ca. 220.00 m2 per m2 146.— 32.120.— Su m m e IV! 41.220.— VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134.— 14.740.— 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46.— 5.060.— 3. Abatehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695.— 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 52.50 2.062.50 Su m m e VII: 24.557.50	17.			460
XII. Malerarbeiten: 2. Stiegenhausmalerei. ca. 250.00 m2 per m2 4 1.000 Su mme XII: 1.000 Su mme XII: 1.000 IV. Zimmermanusarbeiten: 1. Bestehenden schudhaften Dachstuhl instandsetzen ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100 2. Verlegen einer neuen Tramdecke. ca. 220.00 m2 per m2 146 52.120 Su m m e IV: 41.220 VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134 14.740 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46 5.060 3. Absiehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Su m m e VII: 24.557.50				9.037
Summe XII: 1.000 1V. Zimmermannsarbeiten: 1. Bostehenden schadhaften Dachstuhl instandsetzen ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100 2. Verlegen einer neuen Tramdecks. ca. 220.00 m2 per m2 146 32.120 Summe TV 41.220 VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134 14.740 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46 5.060 3. Abztehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50		XII. Malerarbeiten:	10	
IV. Zimmermannsarbeiten: 1. Bestehenden schadhaften Dachstuhl instandsetzen ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100.— 2. Verlegen einer neuen Tramdecke. ca. 220.00 m2 per m2 146.— 32.120.— Summe TV: 41.220.— VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134.— 14.740.— 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46.— 5.060.— 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695.— 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50	2.	ca. 250.00 m2		1.000
10. Zimmermannsarbeiten: 1. Bestehenden schadhaften Dachstuhl instandsetzen ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100.— 2. Verlegen einer neuen Tramdecke. ca. 220.00 m2 per m2 146.— 32.120.— Summe 101 41.220.— VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 154.— 14.740.— 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46.— 5.060.— 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695.— 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50			Su mme XII:	1.000
IV. Zimmermannsarbeiten: 1. Bestehenden schadhaften Dachstuhl instandsetzen ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100.— 2. Verlegen einer neuen Tramdecke. ca. 220.00 m2 per m2 146.— 32.120.— Summe TV1 41.220.— VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134.— 14.740.— 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46.— 5.060.— 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695.— 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50			8.966 cm	
ca. 200.00 m2 per m2 45.50 9.100.— 2. Verlegen einer neuen Tramdecke. ca. 220.00 m2 per m2 146.— 32.120.— Summe TV: 41.220.— VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134.— 14.740.— 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46.— 5.060.— 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695.— 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50			9.037	
VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134 14.740 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46 5.060 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 S u m m e VII: 24.557.50	1.			69.100
VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134 14.740 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46 5.060 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 S u m m e VII: 24.557.50	2.			
VII. Fußbodentischlerarbeiten: 1. Verlegen eines neuen Brettelbodens. ca. 110.00 m2 per m2 134 14.740 2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46 5.060 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 S u m m e VII: 24.557.50			Summe IV:	41.220
2. Verlegen eines neuen Blindbodens zu Pos. vor. ca. 110.00 m2 per m2 46 5.060 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 S u m m e VII: 24.557.50			runged for restrictions	
ca. 110.00 m2 per m2 46 5.060 3. Abziehen des neuen Fußbodens. ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50	h	ca. 110.00 m2	per m2 134	14.740
ca. 110.00 m2 per m2 24.50 2.695 4. Verlegen eines neuen Schiffbodens. ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50	2.			5.060
ca. 25.00 m2 per m2 82.50 2.062.50 Summe VII: 24.557.50	3.		per m2 24.50	
	4.			2,062.50
			Summe VII:	ACTOR CONTRACTOR CONTR

./.

Zusammenstellung

Voraussichtliche Kosten der neuen Positionen:

III. Baumeisterarbeiten: 24.854.70

V. Tischlerarbeiten: 10.045 .-- 0

VI. Schlosserarbeiten: 6.830 ... 6838

VIII. Glaserarbeiten:

8.966.-

IX. Anstreicherarbeiten! 9.037 .--

XII. Malerarbeiten: De la Jest Malerarbeiten: 1.000.

e mm u e Dem Bescheid ZIMYZM/9=T Vz-77

vom 27 4 15 zugrunde gelegt.

vian, am 17435

B) Voraussichtliche Finsparungen der wegfallenden

Positionen:

IV. Zimmermannsarbeiten:

41.220 .--

VII. Fußbodentischlerarbeiten:

24.557.59

B) : Summe



ZI.: W 4230/9-II -149 55

Betr.: Bauvorhaben Wien 4., Apfelgasse 3; Genehmigung von Positionswechsel.

An Frau

Henriette Tschöp
z. H. d. Herrn Rechtsanwaltes Dr. Paul
Sztankovanszky

Wien VII Kirchengasse 26

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter h.o. Zl.: W 4230/3-II-14/55 vom 18. 6. 1955 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

Bescheid:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Massgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Einhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt.

- 1.) Die Vorschreibungen des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäss für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.
- 2.) Die Arbeiten sind gemäss der vorgelegten Einreichung auszuführen, wobei keine höheren Kosten als diejenigen des beiliegenden Anbotes in Rechnung gestellt werden dürfen.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

29. September 1955
Für den Bundesminister:
i. A.: R i e d e r

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU Z1.: W 4230/9-II-14c/55

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien (Magistratsabteilung 25)

Wien XVII
Parhamerplatz 18

im Verfolg der do. Zl.: F -IV/32/51 zur Kenntnisnahme übermittelt.

29. September 1955
Für den Bundesminister:
i. A.: R i e d e r

Für die Richtigkeit der Aussertigung: M. Abt. 250kt. 1955 Eingelangt 7.0kt. 1955 Zahl F4066/52. Beilagen

M. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
Eingelangt: 10. Okt. 1955
Zahl: W.W. 668/75
Beilagen:



An die Mag.Abtlg. 25

Wien V., Schönbrunnerstrasse 54

WIEN: 29,12.1955

IHR ZEICHEN:

IHRE NACHRICHT VOM:

UNSER ZEICHEN:

G/Z

BETRIFFT: Wiederaufbau Wien V., Apfelgasse 3

Hiemit gaben wir Ihnen die Fertigstellung der Bauarbeiten im Hause Wien IV., Apfelgasse 3 höfl. bekannt.

Hochachtungsvoll:



M. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
Eingelangt: 3 0. Dez. 1055
Zahl: W. V. 83/35
Bellsgen:

POSTSPARKASSENKONTO 81.685 · CREDITAN STALT-BANKVEREIN · ZWEIGSTELLE WIEN I, SCHUBERTRING 14

Sten					
			tzes	Wohnhaus- Wiederaufbau Zahlungsansuchen	W 9
Name oder d	des Kreditnehmers Dr. Paul Sz dessen Bevollmächtigten: Rechts	tankovansky anwalt			
Ansch	nrift des Kreditnehmers oder dessen	Bevollmächtigten:	# 1	Grund-Zahl:	
W	ien VII., Kirchengasse 26	TelNr. B 37-2	-24	020	
				114230	
			11 1 1 1	77. 1 (1 1)	
				lederauf bau"	
	Land Disk			in W//	
	are sure C	in selection of the second		1 23	
	Commerce 7. Inline	2222222	NI.	(secles)	
	Scarcos Zamui	ngsansuch	en Ivr.	100000	
L	aut Bescheid vom 22 August 195	55 , ZI. W4230	1/3-II/14/wurd	le für die Wiederherstellung	des dure
riegsei	inwirkung beschädigten - zerstörten	—Wohnhauses in	Wien IV.	ofelgasse 3	
n Ken	die bis - C 312 500 -	hamillian			3
Es	s wird um Überweisung des nachfolge	nd aufgegliederten I	Betrages von S		
			THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		
er³)	Creditanstalt-Bankverein	(P. S. A.) in w16	in 1.,Schubertring 14	ersuch
Lfde.	Firma ⁶)	Leistungs-Rechnung	Betrag -	Festgest, Betrage)	der Priiferalle
Nr.4)		Datum Nr.	Sg	S g vermerk	
	the transfer of the same and the same and the same of	TO AN ONLINE STREET	1.06		act 11 discent
1.	Baumeister F.L.Tades vorm Karl Schuller & Co., XX., Jägerstrasse 105	16.1.56 Schl	296.7721 74	£ 868 100	
1.	Karl Schuller & Co.,	(BGBI. Nr. 26/1951) Welderaufbau zersteinen Für Handel und Wiederaufbau zuschienen zusch zu were zusch zusch zu weren zusch zusch zu weren zusch zusch zu weren zusch zusch zusch zusch zu weren zusch zusch zu weren zusch zusch zu weren zusch zusch zu weren zusch zusch zusch zusch zu weren zusch zusch zu weren zusch zusch zu weren zu zusch zu weren zusch zu weren zu zusch zu weren zu zusch zu weren zu zusch zu weren zusch zu weren zusch zu weren zu zusch zu weren zu zusch zu zusch zu weren zu zusch zu zu zusch zu zu zusch zu zu zusch zu zusch zu zu zusch zu zu zusch zu zusch zu zu zusch zu zu zu zusch zu zu zu zusch zu zusch zu zu zu zu zu zu z			
2.	Karl Schuller & Co., XX., Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn.	16.1.56 Schl		3	
	Karl Schuller & Co., XX.,Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider				
	Karl Schuller & Co., XX.,Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider				
	Karl Schuller & Co., XX.,Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider				
	Karl Schuller & Co., XX.,Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider		1.291,58		
	Karl Schuller & Co., XX.,Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider		1.291,58		
2.	Karl Schuller & Co., XX., Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider I., Stubenring 20 /2 % Vorportifie		1.291,58		
2.	Marl Schuller & Co., XX., Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider I., Stubenring 20 /2/overstander DisserZahlung sansuchen ist. falls die Obergrüfung durch einer	berter:	304.686,64 304.686,64		
nmerku	Marl Schuller & Co., XX., Jägerstrasse 105 Dipl.Ing.Dr.techn. Emil Schneider I., Stubenring 20 /2/overstander DisserZahlung sansuchen ist. falls die Obergrüfung durch einer	berlik :	304.686,64 304.686,64	en ist, über diesen einzureithen. gsansuchen das Wort "Schluß" zu setzen.	Jedes, Zahlung

St. Dr. Lager-Nr. 924. - Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 14.313 53

Zahl: -----Bellagen: -

Lfde	Leistungs-	Rechnung	Betrag	house	Festoest Betrao	6)	The state of the s
Nr.4) Firmab)	Datum			10	S	Bitte Fußnote zu beachten! Co 68664 Co 68664	
Mertrage	nng	15-2-1	298.250	6	esse o do		Min VII.
	Gesamtbetrage 398,256 Bisherige Gesamtbaukosten: 304,6864 Bisherige Oberweisungen: 288,256 Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag: 66,680 Zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß \$ 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes von G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbettimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bzw. drei Monate Arrest bestraft werden. 2956 Wien Will Will Will Company wird auf Grund der lessgestellten bisheriger Gesamtbaukosten von Schammen Gesamtbaukost						
THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM	Gesam	tbetrag:	698,236	2	HELLI SOUTH	19	
		Bisherige	Gesamtbauko	sten:	304,686	64	
		Bisheri	ge Überweisur	igen:	03.P 000	7)	Bitte Fußnote 7)
3/2/2010 9	EAV.	nort	1112/11/200	retla	I A To a second	- 53	zu beachten!
			Restguth	aben:	66,686,	64	100000
Auf vorliegendes Za			uweisender Be	trag:	66.68	2	
6. Juni 1948, B. G. Bl. Nr130, insoferr	sie nicht	einer str	engeren Strafb	estimi 7 - V	nung unterliege Dr. Paul Sz WIEN VII. 165	en (1	nit einer Geldstraf
Bisherige Gesamtbaukosten: Bisherige Gesamtbaukosten: Bisherige Oberweisungen: Restguthaben: Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag: Bisherige Oberweisungen: Restguthaben: Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag: Bisherige Oberweisungen: Restguthaben: Coccoo Restguthaben: Auf vorliegendes Zahlungsansuchen sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Gelds bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden. 31.1,1956 Desum Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (früchtigesetelle). Festigeseller Befrag: S 29.3.256 Coccoo Bisherige Oberweisungen: Bitte Fußnot zu beachter Will Wall School and School an		estgestellten bisherigen					
NIE V	THE SECOND	Wiederauf	oau.	100	meider		I test

¹⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Dkfm. Dipl. Ing. Dr. techn. Emil R. F. Schneider Steatl. befugt u. beetd. Ziviling. f. Bauwasen geprüfter Bau-, Zimmer-, Steinmetz-, Brunnenmeister H.V. u. Realv. Dirchschrift

Tel. R 21-1-95 U

Wiers L Stubering 20/7

W 4230

Wien, em 26. Jänner 1956.

Kricgsschedensbehebung, em Riet - wohnhous, Wien, IV. Bez. Apfelg. 3. Finanzierung genehmigt im Wege des W M A - Fonds.

Bericht des Iberprüfers : Dkfm.Dr.
Emil R.F.Schneider, Z.I.f.Bauwesen,
Wien, I.Stubenring 20 / 7. (Tel.:
R 21 - 1 - 95 U), über die am Do.
den 26.1.1956, in der Zeit von 8 bis
11, am Orte vorgenommene qualitative
u. quatitative Kontrolle der von der
Baufirma: F.L.Tades, Arch.u.Stadt baumeister getätigten, und mit Schlußrechnung belegten baulichen Instand setzungen.

An das

Bundesministerium
für Handel und Wießeraufbau.

Wien, I. Bez. Stubenring 1.
Regierungsgebäude.

Abt . 14 b.

Die Instandsetzungsarbeiten, wie diese in der am 16.1.1956 gelegten Sohlußrechnung betreffend das Beuverhaben W 4230, quantifiziert, textiert und ausgepreist sind, wurden am Donnerstag, den 26.Jünner 1956, am Orte: Wien, 4.Bez. Apfelg. 3, einer fachlichen Berprüfung unterzogen,

Es wird hierüber wie folgt berichtet :

Die erhobenen Bemängelungen unterteilen sich in solche, weiche sich im Rahmen der Gewährleistungspflicht des Beuführers erledigen, und in jene die von der Hausinhabung im Wege ihrer privaten Finanziarung (7817 - Richards of white the first a

an manamacasa

e strate de de la constante de

and a second a second and a second a second and a second a secon

BENE BU

San the lat the Di San San Is the lat the San San San San San San San San

. mid the restall and rape in the

leadermare helicate.

enter to be the territorial for the consumer

to instendential parcetter, to lore to der

TEDESTANTES V. CONTER RIV.

The state of the s

Lambana and a management of a superior and a superi

: deficited t dot of the rail talk an

The communication associated and particular to the second of the communication of the communi

schedensbehebung zur Erzielung eines fachlich ordnungs mäßigen Instandsetzungsergebnisses) noch nachzuholen wä-

Ad 1.) Bemängelungen im Sinne der Gewährleistungspflicht:

Im obersten Geschoße, sind im Stiegenhause noch Säuberungs - ergeiten, bei einem Rundfenster und beim Handlaufholm vorzu - nehmen.

In der Wohnung 11.) (Mieter Welhs) im 3.Stock, sind noch die Besselleisten zu komplettieren. Ferner sind die Fugen, welche zwischen Sesselleisten und Wendflüche zum Teil vorhanden sind, euszufüllen. (Nachputz). Beiters sind jene Doppeltürflügel, unter welche kein Teppich durchgezogen wird, aufzuleisteln. Die gelegten neuen Buchenbrattelböden sind noch aufzubürsten.

Die Verklammerung vist im Umfange der Offertlegung um fassend vorzunehmen. Werzeit ist nur eine Teilsicherung der
Dechstuhlkonstruktion vorgenommen worden und auch diese Teilerbeit in Rechnung gestellt worden. Die Merbeiführung eines ein heitlichen, fachlich zulänglichen Zustandes der Konstruktion,
erforgert die Ausweitung der Arbeit, welche auch in diesem Umfange im K.V. vorgeschrieben war, und die Genehmigung des Hohen
Bundesministeriums bei der Finanzierung erhielt. (Derzeit
sind nur 79°85 m² instandgesetzt.) Nach Burchführung und Überschauung
dieser noch restanten, abger unbedingt erforderlichen Komplettierungsarbeit, wird die Schlußrechnung entsprechend richtig gestellt werden.

im Rehmen der Eigeninitistive mit Beistellung eißener Finenzierungsmittel, zu beheben sind. (Herbeiführung eines abge glichenen, Fochlichen Instandsetzungsergebnisses). - Behebung zeitbedingter Schäden.

Im Stiegenhaus schlagen großflächige Durchfeuchtungen derzeit durch. Diese sichtbare Schadensentwicklung, rührt von dem Bruch eines Wosserfeitungsrohres her. (Leitungsrohr liegt in der Stiegenhausmauer).

Es sind noch die fehlenden, chemals vom Rost zerstörten Kellerfenster durch neue zu ergänzen.

Die Saumabdeckung beim straßenseitigen Hauptgesimse ist an einer Stelle auszurichten.

Beim Blechüberhang der Hofmauern (obere Einfassung dieser Mauern,), fehlen die Tropfnesen. Diese sind durch An streifung anzulöten.

Es fohlt noch der Anstrich der Spenglerarbeiten (Blecharbeit , am Dach).

Die obersten Holzdecken federn stark, und ist diesem Umstande in Zukunft ein Augenwerk zuzuwenden. Es fehlt stellenweise der Ausguß des Fußbodenziegelbelages am Dachboden.

· Immer mit Vorzug zu Diensten

- all the land to wit vorzüglicher Hochachtung

N. S.) . Heldry may element and led are from

Trund die Geneh lange den hoben

- and gamin promobiled man snowed - . serindegras cur esbudrent medalino 1, menopelle

Ligrange arbeit, vird die dohlus

and now water, sawisto inthemental non eredshore energy series & learner at their recommental) . The server and leftered teat .

. ("specialization of the wood

dus fertigung Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzer (BGBl. Nr. 26/1951) Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Wohnhauswiederaufbau W 8 Name des Kreditnehmers; Henriette Tschöp Leistungsrechnung Anschrift des Bauvorhabens: Wien IV., Apfelgasse 3 3 fach einzureichen Rechnungsleger: F.L. Tades vorm. Karl Schuller & C Anschrift: Wien XX., Jägerstrasse. 105 Grundzahl An Rechtsanwalt Dr. Paul Sztankovansky Wien VII., Kirchengasse 26 Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) 18.VI.1955 Unsere Auftrags-Nr. Ort: und Zeichen Go Datum: 16.1.1956 Sch 1 Leistungsrechnung Nr. Zeit der Leistung, Lieferung: 10 Dezember 1955 - 31 Dezember 1955 Beilagen: Kontobezeichnung: Postsparkassenkonto-Nr. Bank: Creditanstalt-Bankverein, Zweigstelle Konto-Nr. schu 6643 Zahlungsbedingungen: Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Uberweisung in Bar. Wien Betrag Post-Nr. des Kosten-roranschlages Einheitspreis Festgestellter Betrag²) Menge, Gegenstand Maßeinheit S g g II. Abbruch u.Schuttbeseitigung: 5 16.88 ml Auflager, Tramdecke 26.10 440 .574 54 23181 6 6.79 m2 Deckenputz abgeschlagen 272 8 89'40 c 831-42 7.84 m2 8 Brettelboden abgehoben 9 = 30 816.91 89'40 894.00 9 .84 m2 Blindboden abgehoben 10. 378.40 Tramdecke abgetragen 56.83 m2 .363.92 3.33 m2 Scheidewände abgetragen 1.813.28 Feuermauerputz abgeschlagen 1911.70 mz 939.33 Aussenputz Lichthof I.u.III. abgeschlagen 4.95 1.824.1 .10 m2 Aussenputz Lichthof II.abgeschl 5.15 391.0 Wandputz abgeschlagen .29 m2 3.80 676.90 11.4063 Ubertrag:

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämdliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen-Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fordaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Transpert: 20. 29.37 "Stiegemuntersichtverputz abgeschlagen 3.55 21. 11.85 " Fistsluntersichtverputz abgeschl. 5.00 22. 4 Stück Fensterstöcke ausgelöst 50. 24. 4 Stück Kaminputztürchen ausgelöst 50. 25. 11.80 ml Holischer Bystragen 50. 26. 141.48 ml Holischer Bystragen 50. 27. 19.20 ml Hodenrinne abgetragen 51. 28. 19.20 ml Hodenrinne abgetragen 51. 29. 19.20 ml Hodenrinne abgetragen 51. 20. 19.20 ml Hodenrinne abgetragen 53. 20. 13. 28 Schuttabtuhr 52. 21. 20. 13. 28 Schuttabtuhr 52. 22. 13. 20. 14 Konsolleitergerüst längere 52. 23. 13. 28 Lichthöfe-Leitergerüst längere 76 Baudauer 72. 23. 13. 28 Lichthöfe-Leitergerüst längere 72. 24. 13. 28 Lichthöfe-Leitergerüst längere 72. 25. 13. 28 Lichthöfe-Leitergerüst längere 72. 26. 13. 28 Lichthöfe-Leitergerüst längere 72. 27. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28	Betrag	Festgestellter
20. 29.37 " Stiegenuntersichtverputz abgeschlegen 3.55 29.37 " Stiegenuntersichtverputz abgeschl. 15. 21. 21. 21. 21. 22. 4 Stück Fensterstöcke ausgelöst 20. 22. 23. 24. 48 m2 Vergutz Hoftrennmauer abgeschl. 41. 23 m2 Vergutz Hoftrennmauer abgeschl. 41. 23 m2 Vergutz Hoftrennmauer abgeschl. 41. 23. 24. 24. 25. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 28. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27. 26. 27	18,406 37	S
21. 17.85 Fistaluntersichtverputz abgeschl. 18.00 22. 4 Stück Fensterstöcke ausgelöst 10.00 24. 4 Stück Kaminputstürchen ausgelöst 10.00 25. 11.80 ml Relischiar ebgetragen 20.00 26. 14.48 ml Verputz Hoftrennmauer abgeschl. 1.00 27. 74.23 ml 7m wände abgetragen 21.00 28. 19.20 ml Hodenrinne abgetragen 13.00 28. 13.23 ml Schuttabtransport Strasse 24.80 28. 14.22 ml Schuttabtransport Strasse 24.80 28. 14.22 ml Schuttabtuhr 26	FT0311053	The state of the s
21. 17.85 " Fintsluntersichtverputz abgeschl. 1. 17.85 " Fintsluntersichtverputz abgeschl. 1. 18.00 " Fensterstöcke ausgelöst 10. 18.00 " Fenstersterstöcke ausgelöst 10. 18.00 " Fenstersterstäcke 10. 18.00 " Fenstersterstäcke 10. 18.00 " Fenstersterstäcke ausgelöst 10. 18.00 " Fenstersterstäcke 10. 18.00 " Fenstersterstäcke 10. 18.00 " Fenstersterstäcke 10. 18.00 " Fenstersterstäcke 10. 18.00 " Fensterstäcke 10. 18.0	1908.87	1CONTRACT - CO
21. 17.85 Fistaluntersichtverputz abgeschl. 5.60 22. 4 Stück Fensterstöcke ausgelöst 40. 24. 4 Stück Kaminputztürchen ausgelöst 40. 25. 11.80 ml Reilsdhar ebgetragen 20. 26. 14.48 ml Verputz Hoftrennmauer abgeschl. 4.60 31. 741.23 ml 7m Wände abgetragen 21. 32. 19.20 ml Bodenrinne abgetragen 23. 34. 583.60 ml Kaminzuge gereinigt 18. 35. 142.23 ml Schuttabfuhr 26. 36. 143.28 Schuttabfuhr 26. 36. 142.23 ml Schuttabfuhr 26. 369.03 ml Konsolleitergerüst 1 ingere 8 sudauer 2.16 4. 638.61 ml Lichthöfe-Leitergerüst 1 ingere 8 sudauer 2.16 4. 638.61 ml Lichthöfe-Leitergerüst 1 ingere 1	146.85	10 (1000 50)
22. 4 Stück Fensterstöcke ausgelöst 24. 4 Stück Kaminputstürchen ausgelöst 25. 11.80 ml Reikschar etgetragen 26. 141.48 ml Vergutz Hoftrennmauer abgeschl. 31. 741.23 ml 7m Wände abgetragen 32. 19.20 ml Hodenrinne abgetragen 34. 585.60 ml Kaminsüge gereinigt 35. 112.23 ml Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 ml Schuttabtuhr 26 Summe II. 21. 569.03 ml Konsolleitergerüst lüngere Baudauer 2. 16.38.61 ml Lichthüfe-Leitergerüst länger 2. 16.38.61 ml Lichthüfe-Leitergerüst länger 2. 16.38.61 ml Leitergerüst Feuermauer 3. 191.70 ml Leitergerüst Gassenfassade abgeschlagen 3. 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 3. 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 3. 16.18 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 39. 16.16 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 39. 16.16 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 29. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		* At transla
24. 4 Stück Kaminputstürchen ausgelöst 25. [11.80 m] Rollschar ebgetragen 26. [41.48 m] Verputz Hoftrennmauer abgeschl. 27. [21.23 m] 7m wände abgetragen 28. [29.20 m] Bodenrinne abgetragen 28. [29.20 m] Bodenrinne abgetragen 28. [29.20 m] Bodenrinne abgetragen 29. [20. [20. [20. [20. [20. [20. [20. [20	92.82	B (191)
25. 11.80 ml Relischer ebgetragen 26. 141.48 m2 Vergutz Hoftrennmauer abgesch. 4.0 31. 141.23 m 7m Winde abgetragen 32. 19.20 ml Bodenrinne abgetragen 34. 583.60 ml Kaminzuge gereinigt 35. 112.23 ml Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 ml Schuttabtuhr 26. Summe II. 369.03 m2 Konsolleitergerüst längere Baudauer 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 369.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 369.03 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 369.03 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 40.30 ml 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 70.10 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29.10 61.64 mensterumrahvangen Zugarbeiten 29.10 61.65 mensterumrahvangen Zugarbeiten 29.10 61.66 mensterumrahvangen Zugarbeiten 29.10	Str. 160	
25. 711.80 ml Bolischar ebgetragen 26. 141.48 m2 Verputz Hoftrennmauer abgesch. 31. 741.23 m 7m winde abgetragen 32. 19.20 ml Bodenrinne abgetragen 33. 53. 60 ml Kaminzuge gereinigt 35. 112.23 ml Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 ml Schuttabtransport Strasse 37. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38	+1000000	
26. 41.48 m2 Vergutz Hoftrennmauer abgesch. 4.0 31. 71.23 m 7m wände abgetragen 32. 19.20 m Bodenrinne abgetragen 34. 583.60 m Kaminzuge gereinigt 35. 112.23 m Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 m Schuttabtuhr 26. Summe II. 369.03 m2 Konsolleitergerüst 2. 369.03 m Konsolleitergerüst 3. 658.61 m Lichthöfe-Leitergerüst 4. 658.61 m Lichthöfe-Leitergerüst länger 5. 191.70 m Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 m Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.07 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 3. 16.16 ml Hauptgesimse Abtragung 7. 369.07 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 40.10 1 61.66 m Kordongesimse Zugarbeiten 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29.10 61.66 m Feneterumrahaungen Zugarbeiten 29.10	40	0.911
26. 141.48 m2 Vergutz Hoftrennmauer abgesch. 4.10 31. 141.23 m. 7m wände abgetragen 32. 19.20 m. Bodenrinne abgetragen 34. 583.60 m. Kaminzuge gereinigt 35. 112.23 m. Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 m. Schuttabtuhr 26. Summe II. 369.03 m. Konsolleitergerüst 369.03 m. Konsolleitergerüst längere Baudauer 369.03 m. Konsolleitergerüst längere Baudauer 369.03 m. Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 5. 191.70 m. Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 m. Aussenputz Gassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m. Aussenputz Gassenfassade hergestellt 8. 16.18 ml. Haustgesimse Abtragung 9. 16.16 m. Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.		The Earn
31. 11.23 m 7m wande abgetragen 32. 19.20 m Bodenrinne abgetragen 34. 583.60 m Kaminzuge gereinigt 35. 112.23 m Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 m Schuttabtuhr 36. 112.23 m Schuttabtuhr 36. 112.23 m Schuttabtuhr 26. Summe II. 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere re Baudauer 5. 191.70 m Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 8. 16.18 m Hauptgesimse Abtragung 9. 16.16 m Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 60.66 m Kordongesimse Zugarbeiten 10. 60.67 m Kordongesimse Zugarbeiten 10. 60.66 m Fensterumrahaungen Zugarbeiten 29.10	236	TIVIDE
32. 19.20 m Godenrinne abgetragen 34. 535.60 m Kaminzuge gereinigt 35. 112.23 m Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 m Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 m Schuttabfuhr 26. Summe II. 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 3638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere re Baudauer 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere re Baudauer 5. 191.70 m Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade abgeschlagen 7. 369.05 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 8. 16.18 m Hauptgesimse Abtragung 9. 16.16 m Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 61.66 m Fensterumrahaungen Zugarbeiten 11. 61.66 m Fensterumrahaungen Zugarbeiten 29.10	170.03	,
32. 19.20 m Bodenrinne abgetragen 34. 583.60 m Kaminzuge gereinigt 35. 112.23 m Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 m Schuttabtuhr 26. Summe II. 369.03 m Konsolleitergerüst 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Raudauer 5. 191.70 m Leitergerüst lengere Reudauer 6. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 8. 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 9. 16.15 m Hauptgesimse Zugarbeiten 10.10 11. 61.66 m Kordongesimse Zugarbeiten 29.10	, , ,	cellungs-Mic.
36. 583.60 m Kaminzuge gereinigt 38. 112.22 m Schuttabtransport Strasse 36. 112.23 m Schuttabfuhr 26. Summe II. 369.03 m Konsolleitergerüst lüngere Baudauer 369.03 m Konsolleitergerüst lüngere Baudauer 36. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 6. 369.03 m Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m Aussenputz Cassenfassade hergestellt 3	866.8	7. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
53. 60 m Kaminzuge gereinigt 13. 28 112.22 m Schuttabtransport Strasse 24.80 112.23 m Schuttabtuhr 26. Summe II. Summe II. 111. Baumeisterarheiten: 2. 369.03 m Konsolleitergerüst lüngere Baudauer 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 5. 191.70 m Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 8. 16.18 ml Hauptgesimse Autragung 9. 16.15 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 61.66 m Feneterumrahmungen Zugarbeiten 29.10	diam'r.	-
35. 112.23 Schuttabfuhr 36. 112.23 Schuttabfuhr 26 Summe II. 369.03 W2 Konsolleitergerüst 3. 638.61 Lichthöfe-Leitergerüst 4. 638.61 Lichthöfe-Leitergerüst 5. 191.70 Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 Aussenputz Gassenfassade abreschlagen 7. 369.03 Aussenputz Gassenfassade abreschlagen 9. 16.15 ml Hauptgesimse Abtragung 9. 16.15 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 61.60 Ernsterumrahmungen Zugarbeiten 29. 10	441.60	
36. 112.27 Schuttabfuhr 26 Summe II. 11. Baumeisterarheiten: 2. 369.03 m2 Konsolleitergerüst 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 2.16 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 6. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 6. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 7. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60	10.504.80	
Schuttabfuhr 26 Summe II. 11. Baumeisterarheiten: 12. 369.03 m2 Konsolleitergerüst längere Baudauer 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Faudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Faudauer 6. 369.03 m Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m Aussenputz Cassenfassade hergestellt 10.10 ml Hauptgesimse Abtragung 9. 16.15 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29. 10 11. 61.60 m Feneterumrahmungen Zugarbeiten 29. 10	2.80844	1.2011215 1.4
Summe II. Summe II. 111. Baumeisterarbeiten: 2. 369.03 m2 Konsolleitergerüst längere Baudauer 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 5. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 6. 369.03 m Leitergerüst Peuermauer 6. 369.03 m Leitergerüst Peuermauer 7. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 8. 16.15 ml Hauptgesimse Abtragung 9. 16.15 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29. 10 11. 61.60 m Feneterumrahmungen Zugarbeiten 29. 10	2.783.30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
III. Baumeistererbeiten: 11. 369.03 m2 Konsolleitergerüst 2. 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 2.16 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 5. 191.70 m Leitergerüst Peuermauer 6. 369.03 m Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 m Aussenputz Cassenfassade hergestellt 8. 16.15 ml Hauptgesimse Abtragung 9. 16.15 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29. 10 61.60 m Fensterumrahmungen Zugarbeiten 29. 10	2.94528	rkasscokonto
iII. Baumeisterarbeiten: 1. 369.03 m2 Konsolleitergerüst 2. 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 2.16 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 2.16 3. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 2.07 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 2.07 6. 369.03 m Leitergerüst Feuermauer 1 0.80 7 369.03 m Aussenputz Cassenfassade Abgeschlagen 2.07 8. 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 7 4.00 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 11. 61.60 m Feneterumrahmungen Zugarbeiten 12. 29.00	30,727.87	2
III. Baumeisterarbeiten: 1. 369.03 m2 Konsolleitergerüst 2. 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 2.16 369.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 2.16 369.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 2.07 4. 638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 2.07 6. 369.63 m Leitergerüst Teuermauer 10.50 7. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade abgeschlagen 2.07 8. 369.03 m Aussenputz Gassenfassade hergestellt 8. 16.15 ml Hauptgesimse Abtragung 9. 16.15 ml Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29.00 11. 61.60 m Fensterumrahmungen Zugarbeiten 29.00	30.645.7	sobedingung
369.03 m2 Konsolleitergerüst 369.03 m Konsolleitergerüst längere Baudauer 3.16 3.638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 3.07 4.638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 3.07 4.638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 3.07 4.638.61 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 3.07 4.60.369.03 m Leitergerüst Feuermauer 10.50 3.69.03 m Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 2.16 3.07 3.09 3.00	- DEMUNEUM	100000
3. 638.61 " Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 2.16 4. 638.61 " Lichthöfe-Leitergerüst längere Fe Baudauer 2.07 5. 191.70 " Leitergerüst Feuermauer 2.07 6. 369.63 " Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 3.00 7. 369.03 " Aussenputz Cassenfassade hergestellt 40.30 1 8. 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 74.90 9. 16.15 " Hauptgesimse Zugarbeiten 79.00 10. 48.41 " Kordongesimse Zugarbeiten 29.00 11. 61.60 "Fensterumrahmungen Zugarbeiten 29.00		
3. 638.61 " Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 2.16 4. 638.61 " Lichthöfe-Leitergerüst längere re Baudauer 2.16 5. 191.70 " Leitergerüst leuermauer 2.07 6. 369.63 " Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 3.90 7. 369.02 " Aussenputz Cassenfassade hergestellt 40.50 1 8. 16.15 ml Hauptgesimse Abtragung 74.00 9. 16.15 " Hauptgesimse Zugarbeiten 79.00 10. 48.41 " Kordongesimse Zugarbeiten 29.10 11. 61.60 "Fensterumrahmungen Zugarbeiten 29.10	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	STATE OF STATE OF
Baudauer 3.16 638.61 a Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 5.00 4. 638.61 a Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 5.00 6. 369.63 a Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 6. 369.63 a Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 7. 369.63 a Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 10.50 7. 369.63 a Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 10.60	2657.0	
638.61 "Lichthöfe-Leitergerüst langere Baudauer 2.07 Leitergerüst lengere Baudauer 2.07 Leitergerüst Feuermauer 10.80 Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 3.00 Aussenputz Cassenfassade hergestellt 40.30 Lichthöfe-Leitergerüst langere 2.07 Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 3.00 Aussenputz Cassenfassade hergestellt 40.30 Lichts ml. Hauptgesimse Abtragung 74.90 Lichts ml. Hauptgesimse Zugarbeiten 79.00 Lichts ml. Kordongesimse Zugarbeiten 29.00 Lichts ml. Kordongesimse Zugarbeiten 29.00		
4. 638.61 a Lichthöfe-Leitergerüst längere Baudauer 5 191.70 " Leitergerüst Feuermauer 1 0.50 6. 369.03 " Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.07 " Aussenputz Cassenfassade hergestellt 8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	797.1	-58.318
4. 638.61 "Lichthöfe-Leitergerüst länge- re Baudauer 5- 191.70 "Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 "Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 "Aussenputz Cassenfassade hergestellt 8. 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 74.90 10. 48.41 "Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 61.60 "Feneterumrahmungen Zugarbeiten 29.10	1	- No
Leitergerüst Feuermauer 6. 369.03 " Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.03 " Aussenputz Cassenfassade hergestellt 8. 16.15 ml 'Hauptgesimse Abtragung 74.90 10. 48.41 " 'Kordongesimse Zugarbeiten 10. 61.60 "Feneterumrahmungen Zugarbeiten	4.406.4	St. 49.0"
Leitergerist Feuermauer 6. 369.03 "Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.07 "Aussenputz Cassenfassade hergestellt 8. 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 9. 16.15 "Hauptgesimse Zugarbeiten 10. 48.41 "Kordongesimse Zugarbeiten 29.10 11. 61.60 "Fensterumrahmungen Zugarbeiten	75578	10 OIL 19 E
Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.07 " Aussenputz Cassenfassade hergestellt 40.30 1 16.18 ml Hauptgesimse Abtragung 74.90 10. 48.41 " Kordongesimse Zugarbeiten 10. 61.60 "Fensterumrahmungen Zugarbeiten 29.00	72.321.9	Code
Aussenputz Cassenfassade abgeschlagen 7. 369.07 " Aussenputz Cassenfassade hergestellt 8. 16.15 ml Hauptgesinse Abtragung 74.90 10. 48.41 m Kordongesinse Zugarbeiten 11. 61.60 "Fensterumrahmungen Zugarbeiten 29.00	73.010	Sun +10 - 92 1
369.07 a Aussenputz Gassenfassade hergestellt 3. 16.18 ml Haustgesimse Abtragung 74.90 10. 48.41 a Kordongesimse Zugarbeiten 10. 61.60 a Fensterumrahmungen Zugarbeiten	72.012.83	- The said
369.07 " Aussenputz Gassenfassade hergestellt 40.10 1 16.18 ml 'Hauptgesimse Abtragung 74.90 16.15 " 'Heuptgesimse Zugarbeiten 70.00 10 (48.41 " 'Kordongesimse Zugarbeiten 29.00 11 61.60 "Feneterumrahmungen Zugarbeiten 16.00"	1	
9. 16.15 ml Hauptgesimse Abtragung 74.90 10. 48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29.10 11 61.60 mensterumrahmungen Zugarbeiten 29.10	3.284.3	
9. 16.15 ml Hauptgesimse Abtragung 74.00 10. (48.41 m Kordongesimse Zugarbeiten 29.10 11 61.60 mensterumrahmungen Zugarbeiten 16	Grany -	The CT . 191
9. 16.15 " Hauptgesimse Zugarbeiten	14.872.0	
10. (48.41 a Kordongesimse Zugarbeiten 29.10	THE PARTY OF THE P	· Per
10. (48.47 m Kordongesimse Zugarbeiten 29.10	1.209.6	
11 61.60 " Tensterumrahrangen Zugarbeiten 16	1.132.32	10 DE. 178
11 61.60 Feneterumrahmungen Zugarbeiten	No.	2
26.50	1.409.90	Trees.
	1.016.40	3777
Apparent the manufacture and an apparent the property of the p		

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuches Nr. 1 zur Heldogelni Blatt

st-Nr.	Menge,	Berrag	Gegenstand	1411 190 x	Einheitspi	reis	Betrag	Festgestellte	er Betrag	2)
Kosten- inschlages	Maßeinheit	8 - 5	3 3	No. U	1 - 5	g		g S	g	
		WIE,So	pleasbrant	bertrag:	3625		34.119.64			
	(0 =1 -0	Ancidennii	z Lichthöf	e I.u.III.	41.80	1	15.403.7	2 28 35		
L		-200000	No. of the same of		46.60		(802.4		7	
1	17.22 ml	Zugarbei	ten Hauptge	simse	20.0					
	17.22 11	Zugarbeit	en Kordonge	simse	27.9	1	480 4	4 00.0	93	1
			tz Lichthof		43=	31	11.614.3	0	1	
50	540 ato 1112	1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	ACCUPATION OF THE PERSON OF TH		36		(6.901.2	0		
60	191.70 "		orve routz						1	
70	41.48 11	Verputz	Hoftrennman	em	40,5	1	1.659.2	0	9	*/
		A backo	Latten Hoft	rennmauern	97	-	11.601.	7 100 28.	M.	4
.8.		I have been		1 100	65		17.366	15	1	
220		Scheide			10	=0	623.	90		
24.	14.68 m	Tramauf	lager ausma	uern	42.	00				
25.	56-83 m	2 Beschüt	tung	1. Salvagato	10.	50	2.849			
1	54	Chilad !	utz hergest	ellt	50 .	40	2.862.		1	
270	56.79				40.		,1.174.	80	-	
28	29.37		nuntersicht				763.			
290	17.85	Platzl	intersichtv	erputz herg	BST .42 .	80	14 11	99		
	667.95	200	tz grob und	fein	23.	50	15.696	83	4	*
30	20,000	TOOK.	eschossverp	The state of the s	. 18	-	4.608	36	4	
330	256.02	A WORK OF	THE REAL PROPERTY.		68		.272		1	1
40.	4 Stito	Fenste	rstöcke ver	setzt	and with	-	216	- N		
12	4 Stü	ck Kamin	outstürchen	versetzt	54	-				7
	- 2111	TAR BAR	chliessen		53	.50	374	50		*
43		4/19-0			70		280	-	4	-
44	4 Stile		chliessen	-	-		230	40	1	
146	19.20		odenrinne v		1		2.886	-	3	1
48		m2 7 m V	ande herges	tellt	70	9			7	
4	-		en verputzt			00-	3.000	1	24	,
5,		100	NAME OF THE PARTY	nd fein		0	3.005 Z.028	72		1
52	100.1	9m2 Nach	putz grob u	773	.0	2	2.029	0.20	7	
1	3. 1014.	Weis	sigung	A MANAGEMENT	at a C	1	118.56	9.5		
+	9. 9.88	1	wind or the same	Summe II		-			-	
1	9		-	THE REAL PROPERTY.	107		7,00	*1		-
-				8000			7,0007			

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

	Blatt			Blatt	annimmen.
Post-Nr. des Kosten- voranschlages Maß	enge,	Gegenstand	Einheitspr	eis Betrag	Festgestellter Betrag?
The state of the s	3 3	8 8 8	S	g S	g Wassemies g
1	IV. Zim	mermannsarbeite	n:		8
222	Rest for the second sec	instandgesetzt	sami p45.50	10.116	02 3.80
2. 56.8		-	146	8.297.1	771
26. 183	Acres de la company de la comp	mermannsarbeit	The state of the s	18.413	20
19.20		ermannsarbeiter	Nachtrag:	aviausmicio	
2, 17.28	- COUNTY TIME	irstendsetzen	31	595.2	0 - 84.6
1334 185	7.366.46	:39	32.T	1.148.1	· 8.
(35) A13	Zimmermann	The state of the s	niemener	18.413'20	20, 413.33
	Zimmermanns	arbeiten-Nacht	rag	1.148.16	14.68
	1.174.80	Summe IV.	in reasterit	13.078.52	10. 56.72 " Ed. 72 "
1: 10		lerarbeiten:	atuncevthe le	M. Seguida	28. 129.32 "
8 1 Stu	BT *DODD	The state of the s	995	Lataluntatal 9	12.25
100 11 N	6 flgl.Dopp	The same of the sa	415	3.320	136. 199
11, 9 "	4 figl.Doppe		633	633	33, 1256,02
12, 7 "	4 flgl.Doppe		325	2.925.	aoute a stuck
3 11	4 figl. Doppe		335	2.345	AS. 7 SEWAR
15, 5 "	4 flgl.Doppe		173	468	M. A Stunk
		ache Stiegenhau fenster	360	865	In 05:01 . 02
27 2 "	l flgl.einfa	che Klosettiens	ter 86,	2.160	41:23 0
	Lichthofture	25-	270	1.204.	300.000
1	200.011	Summe V.		15.455	85. 1014.79
		200	112		
St. Dr. Lager-Nr. 9	23 b. Einlageblatt. — Usterreid	hische Staatsdruckerei, Varl			
			(51,) 5789 54		

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 112 de gelorid 2 Blatt 2

nagebiatt zur	JIE BINE	4		The state of the s
The second secon	I and also	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²)
ost-Nr. Menge, Kosten- anschlages Maßeinheit	Gegenstand	Sg	S g	Tanoning III g
ansunages	anamhaiten all	Tenster:		
1.20 # 1	VI.,Schlosserarbeiten a)I	242	FATERIA.	
	T. Penater	450	450	
6 1 Stück	12 flgl.Hoffenster	A PARTITION OF	3.000	-10-5
	12 figl.Hoffenster	375	2000	1
70 8 "	The State of the State of	405.	405	W 1 8 18
2 12 11	8 figl .Hoffenster	2001	-	W NE
8, 1	THE CAN HALVER STORY ST.	254	4.264	200
9 16 "	8 flgl .Hoffenster		1 2000	100.15
1	8 flgl.Hoffenster	100,	800	
10. 8 "		220	1.320	13 11
	4 figl Stiegenhausfenster	2200		12 - 1
11. 6 "	The state of the s	39	546	200
12 14 "	1 flgl.Klosettfenster		ON TOTAL	17. TE-12
	asd de c)	Eisenarbeite	n:	1
1000		-	1.210	421
07 3 11	Glasdach über Stiegenhaus	2 300		
27 1 "	Summer Summer	TTE . QUITA	11.795.	- 33 15
	Summe		SHEELER	
1.222590	P. Peronal S. Manual P.	The Carried Land	E. C. L. C.	1 6,000 3
	The state of the state of the state of	onte a Co	Tousong -	是 是 其
730,000	VII . Fuss bodentischlerarbei	ten.	11.9798	0
89.40	The state of the s	134	11.770	
1. 87.84			4.040	37 24
89.40	Blindboden Blindboden	46	2.1903	
2 87.84	The second secon	24 .5	- In 100 100	0 " 5 1 1 5
3. 87.84	a Abziehen und schleifen		18.2823	0
	Summer	VII.	17.963	2
Pinte.	acces:			11 1 10
Ta.	200 . CO	2924-4-128W	10.0000	1
18.00	12,757	name of the	FIELD TO ST	0
The state of the s	VIII.Glasererarbeiten:	and the same of	973	
00 515	m2 Ausglasen	11.	Langes .	14 - 6
1. 88.517		39.	1.011	9
2 25.94	Verglasen mit vorh Clas	. U. I 10 C	details amount	32.72
0	Lumanal aguing 4/4	49.	2.625	1 58.86 ST
3 53.59	and the same	11.	688	
5. 62.56	9 " Glasbruch entfernt	1	goult to	\$8.85
	Hola	87.	295	The State
60 3040	A Kathedraigias	1 1245	The state of the s	21.
7a 22.2	Rohglas 6mm in Eisen (G.	lasdadn)145.	The second	42
0	(setamenhaus)		- CUT	
9. 9.5	82 " Mattglas (Stiegenhaus)		9.627	30
1	Summ	e VIII.	The same of the sa	MAN TO LA
	1.136.52		9.626,1	4

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

8 W grunn Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. I rum 112 degelnie

		2 11119						-	Partition of the last of the l	
Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	. Betrag	Gegenstand		Einheitsp	reis	Betrag		Festgestell	lter Betr
or adjectinages	Maiseinneit	3 . 3	Occensiand		S	g	S	g	13 gember	1 (5)
		IX.,Anstr	reicherarbeit	en:	odano	and	H. Late S		Monte	1
8.	1 St.	6 figl.	Doppelfenste	er neu	500	-	500	-	9	70
9.	8 "	6 figl.	Doppelfenste	r rep.	476		3.808		e Ke	100
10.	2"	4 figl.	Doppelfenste	r neu	203		OH. 203.		11.91	
11.	9"	. 4 flgl.	Doppelfenste	r rep.	203	2	1.827.		00 9	+1
12.	6"	4 flgl.	Doppelfenste	r rep.	495		2.970.		70	4
16.	6"	4.flgl.	einf.Stiege	nhausfens	t.203.	-	1.218.	-	Tr. in M	1
17.	14 "	1 flgl.	einf.Klosett	fenster	46.	-	644.	-		
		b)T		genhaus	itte on	(di)	oleschech		1 "	7
28.	2"	Marine Marine Marine	ft.rep,einse	- COUNTY CI	145.	+	290.	-		1
32	1 "	Sprosser	n vom Glasdao		312.	100	7312.		12 24	
37	2 "		oppelfenster	r rep.	135		lesters.	-	94,46 04,68	1.5
_38	3 "	. 4.flgl.I	oppelfenster	r rep.	105	100	315		011.68	3
39.	3 "	. 4.flgl.I	oppelfenster	rep.	105	1.	315		36. TE	100
40.	1 "	4 flgl.D	oppelfenster		85,-	-	85	-		
		X. Spengle	Summe	IX.	od in re	-De	2.757			
1.	17.22 ml	. Dial	en 15 cm i.U	Bain.	14.35	36	1		113.88	0
2.	18.82 "	Saumeindec	kung 40 cm i	.U.	75.30		247.11	8	28.940	and a
30	18482 11	Saumrinne		m	76	day	1.430.32	2	-	000
40	2 Stück	Saumstütze			112	ral	224		1	0
5.	2 11 24	Rinnenstut	zen del de la se	1	26.60	9	53.20		-	7
	0	Ichseneind	.TITV	en anno	68.10	961	1.327.95	98	93.6	6
10.	7.22	Kordonabdec	Ubertr	or or other Contraction Contra	66	-	.136.52			
	N. 927 h File	lageblatt. — Österreich				-	836.25		-	-

La back		The second secon	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²)
Post-Nr. les Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Sg	S g	S g
oranschlages	Magenmere	übertrag:	34.5	5.836.28	-
			61.50	3,228,78	
11.	52.50 ml	Fensterüberdachungen		894.88	
13.	11.20 "	Bodenrinnenausfutterung	79.90	975.00	1927
		Altmaterial abreissen und ver-		186,	1
17.		Tunren.	(2000)	10145.88	1-1
		Summe X.		- Canada and a said	
	April 1 to	Di ledecker -		1226	10.13
		XI. Dechbodemarbeiten:	1'4	CA20W - 15	
1.		Nachdecken nach Zimmer	23		
1	3993	Spengler, ergänzen von Ziegelbr	uch	Marie Control	100000
		St. Detailabrechning Pa	uschale	1.908.80	
		Cummo XI.		1.908.80	
		Box. e .		La de Pen T	- 33.6
		XII. Malerarbeiten:	2412 1		
	1502	in Wohnungen	3.40	4.157.52	
1.	1.222.80	m2 Malerei in Wohnungen	4	2.912.76	
2.	728.19	" Malerei im Stiegenhaus Summe XII.	Ge HO.	7.070.28	La Organ de
1		Summe All		name transmiss	
100	FH 7 303	THE THE PARTY OF T	*	14	0.53.6
		Nachtrag Elektriker:	SALES CHANGE OF	00140	
		Zusammenstellung:	3 35 2 00	173 36 THE	1
T Con	708.395	Wohnung Nr.8	328.07	21-5-12	1
100		The Control of the Co	457.25		
The same		9	837.60		
		" "_11	807.04		10000
		11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	iker	2.429.96	
		Summe Nachtrag Elektr		asibe sales	
	1			amanparant	Voreschenge Lan
		druhi tektenleistung BI 2.5	64 %	6623/0	A Marchael Traffic
- X		W. 258. 317 35 W.P. 376, YV		D. 63.0	TO THE REAL PROPERTY.
250		ST-51 326' AZ		- na grangean	Carrell of the
		The state of the s		No. of the last	1 4 5
2		15(1,00)	and the second	and the regularity	Hate Market Committee
-		J. Srelle einzutragen.			

3) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Betrag	Einheitspreis Gegenstand		Einheitsp	preis	Betrag		Festgestellter	Betrag ²)
voranschlages	Maßeinheit	8 2	Gegenstand		S	g	S	g	Magembest	g
		5.836.22		typertrad	4/1/4	4.	A See And See A	-		un besign
	No.	Zusanmer	nstellung			-	· canal		100 00	772
	113001	T. Belgher	- week was	T. II	Samue	Spi	30,727	87	1	100
S	umme II	Abbruch u.S	Schuttbes	eitigung	dalle	iris.	30 a645 a	5	11.20 /	13.
		1000					118.569	0-	1	17.
	" III	Baumeisters	arbeiten		asions iddl	13)	19:561		/	113
- ing	" IV	Zimmererar	beiten				13.078.5		-	
	11 T	. Tischlerar	hoiten	.X. open			15.455			
		1 15 CHI BI AL	001001		-,	de	al live		7	
	4 AI	Schlossera	rbeiten	110	t to the same	12.	18 282			1
1	" VII	. Fussbodent:	ischlerar	beiten	at an	no	17.963.2	8	/	1.1
12		A 01912.43		- Calabara	. Also		9:6271	10	9,620	- 54
	» VIII	. Glasererar	perten no	on Treged ord	A MARI	A STATE	9.627	A		1
	n IX	. Anstraiche	rarbeiter	my Juny	griff	10	12.757.4	1		13 13
174	n x	Spenglerar	heitan	.IX americ	64	7	10.145.8	88		1
		Varheler -		* dit demons	13.63	1				
	" XI	. Dachbodena:	rbeiten		and to	140	1.908.8	0	144	12
23	" XII	. Malerarbei	ten		nadie	-	7.070.2	8	-	
		T 4.187.52	10:00		aunde	1.5	2.420	5	2V2,326	1
T	achtrag		tallation		esolt	3 8	(2.429.9		Tille	1
E	rsatzaus	führung des	M.A.25 V.	27.IX.1950		57.5	37.955.4	2	1/25	2.56
	edenktaf	85. 970. F ***		. LIK women		100	500	7	19	
133		The state of	CHA-PER	April 1975	-138		296.772	74	296.47	11,86
	4.101	0:1		Gesamtsumme			289.901.	23		7
cor	hitekten	Kersting BI	2.564%	run 258.847	33		6.636	0.62	30	2
- 324			Honey Les	Gesamtrechnun	gssumm	e:	289.901	55	303/39	toe
400	- 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P0.8987	om Kreditnehm			303.408	82	2011	
-	31.5	0.00	20.094	geleistete Teilz	ahlunge	n:		17	my the	und-
			13	R	estschul	de		4	17	4
100	All the		66.169		11	7	AUMEI	SI	EH	
			No. 709			-	ELTA	DI	5	
	27-22 10	20.00	1 3 4 4	Stampiglie	The state of		AARE SOR	1		
	18.02-0	20.833.5	The second	MATAMOTO SP.	TANDEN	4	MA	1	10	
							I LE Controche	r) 46	494	

Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951).

Name des Kreditnehmers: Henriette Tschöp

Anschrift des Bauvorhabens: Wien, 4. Apfelg. 3.

Rechnungsleger: Emil Schneider, Z.I.

Anschrift: Wien, I. Stubenring 20 / 7.

Tel.: R 21 - 1 - 95 U.

An das

Beilage zu Zahlungsansuchen Nr.

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung

W 8 a

3fach einzureichen

W 4230 / 3 - II - 14 / 55

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in Wien

Ort: Wien.

Datum: 31. 1. 1956.

Keik*) Leistungsrechnung Nr. 5.

(Honorarnote)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. 5 des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüfhonorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.

Gesamtbetrag**): 1% 252376,45 S 296.772 -	Festgestellter Betrag in S:
Bisherige Überweisung: . (4. Teilanweisungen) 2.000	2,000
Restguthaben:	580
Anzuweisender Betrag:	580
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:	66,680

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Possparkassenkonvorder. Wien Scholenunge lautend auf

Girokontonummer 1,102.392 1tnd.auf Ing.Dr.Emil Schneider,

oder auf

(Name des betreffenden Kreditinstitutes)

there Property in the state of the state of

zur Überweisung zu bringen.

(Unterschrift)

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

^{*)} Nichtzutreffendes ist zu streichen.

^{**)} Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten. Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948) Name des Darlehensnehmers: Henriette Tschöp Anschrift des Bauvorhabens: Wien, 4, Apfelg. 3. Rechnungsleger: Emil Schneider, Z. I. Anschrift: Wien , 1. Stubenring 20 / 7 . Tel.: R 21 - 1 - 95 U. Herrn R.A.Dr. Paul Sztankovanszky, in Wien, VII. Bez. Kirchengasse 26. Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) 6.1953

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Wohnhauswiederaufbau W 8 Leistungsrechnung 3 fach einzureichen

Grundzahl W 4230/3 - II - 14/55 .

Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen

Ort: Wien, am Datum: 29.1.1956.

Zugleich Schlußabrechnung.

1) Uber die 1/% ige Prüfgebühr.

Beilagen: 2 Durchschrifte

Leistungsrechnung Nr. 4

Zeit der Leistung, Lieferung: 1954.

ROSISWACKANSKINSKINCKE PYCK

Kontobezeichnung: Girokonto

Konto-Nr. 1, 102, 392.

Bank: Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, Filiale Wien, I. Schottenring Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Zahlungsbedingungen: Kontant.

			V-1211-121-121-121-121-121-121-121-121-1		Wi	en,I.				
Post-Nr. des Kosten- voranschlages Maßeinhe	Menge,			Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag 2)		
	Maßeinheit		Gegenstand	S	g	S	g	S	g	
			rprüfungsgebühr Betrage :							
47V.	2,26	258,326,4	Gesamuechnungssummet			7.297,	P			
9.			Darichensnehmer bisher, geleistete Teilzahlungen:	Vom						
NIV	38		Restschuldt,							
		(drabers)(d)								
1.	transpir		n and rechnerisch überpeuren	515000		Simmor 30	S	orstehende L stellter Betrag:	ogie	
41	11		Maria A	Trans	port	1.483.86		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	138	


Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.


2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

BEILAGE ZUR AUSMASSAUFSTELLUNG II v. III

m 1:100




BEILAGE ZUR AUSMASSAUFSTELLUNG II u. III.



PLAN ÜBER DIE WIEDERINSTANDSETZUNG DES DURCH RRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN IV. BEZIRK, APFELGASSE 3 MASSTAB 1,100

III. STOCK.

MOPIEN DER ERBAUUNGSPLANE WIEN 1. SEPTEMBER 1950 DACHGESCHOSS-



BAUWERBER: HAUS.U. GRUNDEIGENT. : PLANUNG U. BAUFÜHRUNG


A STATE OF THE STA

5040

PLAN ÜBER DIE WIEDERINSTANDSETZUNG DES DURCH URIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN IV. BEZIRK, APFELGASSE 3 MASSTAB

I.STOCK-

II. STOCK-




BAUWERBER: HAUS.U. GRUNDEIGENT. » PLANUNG U. BAUFÜHRUNG »



PLAN ÜBER DIE WIEDERINSTANDSETZUNG DES DUREN RRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIOO IV. BEZIRK, APFELGASSE 3 MASSTAB 1/100

PARTERRE-

m E Z Z A n I n -




BAUWERBER: HAUS-U.GRUNDEIGENT. #

PLANUNG U. BAUFÜHRUNG

PLAN ÜBER DIE WIEDERINSTANDSETZUNG DES DIACH RRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIGO IV. BEZIRK, APFELGASSE 3 MASSTAB 1/100

KELLER.


SOUTERRAIN-



BAUWERBER: HAUS-U.GRUNDEIGENT. : PLANUNG U. BAUFÜHRUNG :



5037



ITUATIONSPLAN-

S


S

4

9

=

4



FLACHENBERECHHUNG + $\frac{20,23+17,70}{2}=16,15=$ 306,37 m2 GRUNDFLACHE = ABZ. LICHTHOF I. _ 7,23 + 6,93 = 2,73 = - 19,33 ABZ. LICHTHOF II. $5.25 + 4.95 \times 2.30 = -41.73$ 4 BZ. LICHTHOF M. $\frac{2}{5,00+4.70} \times 2.72 = -43.19$ - 44,25 m² 262,12 m² VERBAUTE FLACHE +

24, 1, 5601 Cus

4

9

9

4

BAUWERBER:

HAUS . U . GRUNDEIGENT. ;

BAUFÜHRUNG = PLANUNG U.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds)

Zahl: # 4230/19-II-14/56

3

Bescheid

- I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederauf bau vom 18.6.55. W 4230/3-II-14 war für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien IV. Apfelgasse 3 Grundstück-Z1.:620/2

 Einlagezahl 58 der Katastralgemeinde Wieden im Grunde des § 15, Abs.(2) des Wohnhauswiederaufbaugesetzes, unter den im obgenannten Bescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen im Höchstbetrag von S 312.500 zugesichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 7.1.1956 beendet. Die Bewohnungs und Benützungsbewilbigung wurde am wohnlags und Benützungsbewilbigung wurde am war anteinht und am Werwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds vorgelegt.
- II. l. Die am 2.2.56 vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
 - 2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschn. I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

(in Worten: Dreihundertsiebentausendzweihundertseedzig Schilling)
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhauswiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig
festgesetzt. Der auf diesen Betrag zur Auszahlung noch verbleibende Darlehensrest von S

3. Auf Grund des in Abschn. I angeführten Bescheides ist ob der Liegenschaft, Einlagezahl 56, der Kat. Gem. Wieden ein Pfandrecht zur Sicherstellung einer Forderung von S 512.500. zugunsten des Wohnhauswiederaufbaufonds einverleibt. Diese Darlehenszusicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschn. II, Ziff. 2 genannten Betrages in Anspruch genommen. Der Wohnhauswiederaufbaufonds stellt es dem Darlehensnehmer anheim, die seinerzeitige Grundbuchseintragung auf die tatsächliche Höhe des gewährten Darlehens richtigzustellen. Zu diesem Zweck wird anbei eine Teillöschungsquittung über den Betrag von S

in zweifacher Ausfertigung zur entsprechenden Bedienung übermittelt. Sollte die Teillöschung durchgeführt werden, so ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds) ein neuer Grundbuchsauszug zu übermitteln, der den sodann gültigen Inhalt der grundbücherlichen Eintragung ausweist.

- 4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds) bekanntzugeben.
- III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt S. 4.096.80

Diese teilt sich in zwei Tilgungsquoten, die - bis zur vollen Rückzahlung des Darlehens - an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

- 2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 3.756.

 ist am 1.1.1957 fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem diesem Tag folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von jeweils S 2.048.40 bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar.
- 3. Die Tilgungsquoten sind auf das Postsparkassenkonto des Wohnhauswiederaufbaufonds unter Konto-Nummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 4230 (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu überweisen.
- 4. Dem Schuldner steht es frei an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen. Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den
 folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.
- 5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Schuldner (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenä nderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziff. 5 genannte Person übersandt. Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhauswiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerläßlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse, c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei
- der Fondsverwaltung (siehe III, Ziff. 3),
 d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in
 Tilgungsquote S
 Verzugszinsen S
- 6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsrußes der Österr. Nationalbank in Anrechnung gebracht.
- IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhauswiederaufbaufonds zulässig.
 - 2. Der jeweilige Eigentümer ist værpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.
- V. Auf Verlangen des Wohnhauswiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belänten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des ho. Bescheides vom 18.6.55, W 4230/3-II-14 bzw. des Schuldscheines vom 6.7.1955 auch weiterhin, soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.
- VII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhauswiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesonders dann erfolgen, wenn der Darlehensdurch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

- VIII. Der im Abschn. III, Ziff. 2 genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf die 5 Monate entfällt, die von der Baubeendigung bis zum nächsten Halbjahrstermin verstrichen sind.

 Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.
 - IX. Unbeschadet der Bestimmungen des Abschnittes II, Ziff. 3 kann der Restbetrag erst angewiesen w erden, wenn der Sperrschein über die abgeschlossene Brandschadensversicherung dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorgelegt wurde und die im Bewilligungsbescheid vom 18.6.1955 W 4230/3-II-14 im Pkt.22 angeordnete Löschung der Vorbelastung durchgeführt ist.
 - X. Antlich wurde in diesem Bescheid im Abschn.I der letzte Satz zur Gänze gestrichen. Weiters wurden im Abschn.II, Ziff. 2 zwei Wörter amtlich gestrichen.

Begründung

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet.

Es ergeht an:

1. Frau Henriette T s c h ö p zu Hd.d. Herrn Dr. Paul Sztankovanszky

Wien VII., Kirchengasse 26

2. Merrn Landeshauptmann von Wien M.A.25

Wien XVII., Perhamerpl. 18

zur do. Zl. M. A. 25-F 4066/52 z.g. K.

10.Mars 1956

Für den Bundesminister: i.A.Dr.Putz


Für die Richtigkeit der Ausfertigung: M. Abt. 25
Eingelangt 16 Marz 1956
Leilagen

M.	Abt. 25
Außen	Stalla Now "
Eingelengt:	19. Marz 1956
Zahl:	W.W. 181/56
Bellagen:	

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

ZI. W 4230-48-II-140/56



Zu Grundakt:
W 4230

Schluss-Baukontrolle am 17.2.1956

Baustelle: Wien IV., Apfelgasse 3

Fondswerber: Henriette Tschöp, Bevohlm. Dr. Paul Sztankovanszky, Wien VII., Kirchengasse 26

Reihung: 1

Anwesend: Bundesmin.f. Handel u. Wiederaufgau: Dipl.Ing. Golliasch f. Fondswerber: H.Dr. Sztankovanszky f. Baufirma: F.L. Tades: Baum. Golda Ziv.Ing.Dr. Emil Schneider

Einrichtung der Baustelle.

Vorgefundene Pläne:

Derzeitiger Bauzustand: Die Wiederherstellungsarbeiten auf Grund des genehmigten Kostenvoranschlages wurden durchgeführt.

M. Abt. 25. März 1958 Eingelangt 20. März 1958 Zahl Beilagen ja - für die durchgeführten Arbeiten.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?:

keine - soweit nachträglich feststellbar.

Festgestellte Mängel:

Sonstiges:

Den Anwesenden wurde Gelegenheit gegeben, zu den h.o. Korrekturen Stellung zu nehmen. Der bevollmächtigte Darlehenswerber erklärte sich mit dem von der Verwaltung des Wohnhaus-Wieder-aufbaufonds festgesetzten Betrag des Schlusszahlungsansuchens von S 307.260, -- einverstanden.

Emil Schneider e.h. Ziv. Ing.

Dr. Sztankovanszky e.h. Fondswerber

An Herrn

Landeshauptmann von Wien, Mag. Abt. 25

in Wien XVII.,
Parhamerplatz 18

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

26, Feber 19.56

IVI. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
Eingelengt: 21. März 1053
Zahl: W.W. 185/76

Bellagen:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

W 4230/17-II-14b/56 Zahlungsansuchen Nr. Schluss-Beilagen 1. An Herrn Dr. Paul Sztankovansky Wien 7., Kircheng. 26 Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens Nr. --- wurden für das Bauvorhaben Wien 4., Apfelg. 3 angewiesen: a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten . . S 66.680, -auf Konto Nr. 5215 bei der CABV Wien I., Schubertring 14 über PSA 107.692 auf Konto Nr. 1,102,392 der Zentr. Spark. d. Gem. Wien, Schottenring 172.125 über PSA daher insgesamt S 67.260, --Ergeht gleichlautend an: 2. a) den Landeshauptmann von Wien, MA. 25, Wien, XVII., Parhamerplatz 18; b) den Landeshauptmann von in 3. Herrn Dipl. Ing. Emil Schneider Wien I., Stubenring 20 23. März 1956 Für den Bundesminister:

Dr. Kröner

er-Nr. 930. - Osterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 9435 55

Für die Richtigkeit